○消費者安全法に基づき通知された重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111004-01	平成23年9月25日	平成23年10月4日	平成23年10月14日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のエンジン後方部分から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府		対策実施
G1111004-02	平成23年9月25日	平成23年10月4日	平成23年10月14日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県		消費者事故等に該当せず
G1111004-03	平成23年9月24日	平成23年10月4日	平成23年10月14日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1111004-04	平成23年9月24日	平成23年10月4日	平成23年10月14日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		消費者事故等に該当せず
G1111004-06	平成23年9月21日	平成23年10月4日	平成23年10月14日	送信機（LPガス集中監視システム用）	火災	当該送信機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県		原因分析及び対策検討着手
G1111004-07	平成23年9月7日	平成23年10月4日	平成23年10月14日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県		原因分析及び対策検討着手
G1111004-08	平成23年9月16日	平成23年10月4日	平成23年10月14日	太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）	火災	異臭及び異音がしたため確認すると、当該太陽電池モジュール及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	平成23年9月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 G1111004-09と同一事故であるが、機種・型式が異なるもの	原因分析及び対策検討着手
G1111004-09	平成23年9月16日	平成23年10月4日	平成23年10月14日	太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）	火災	異臭及び異音がしたため確認すると、当該太陽電池モジュール及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	平成23年9月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 G1111004-08と同一事故であるが、機種・型式が異なるもの	原因分析及び対策検討着手
G1111004-11	平成23年10月1日	平成23年10月4日	平成23年10月14日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		原因分析及び対策検討着手
G1111005-03	平成23年9月18日	平成23年10月5日	平成23年10月14日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		原因分析及び対策検討着手
E2111006-01	平成23年8月15日	平成23年10月6日	平成23年10月14日	揺動系遊具（ブランコ）	重傷1名（9歳）	当該揺動系遊具（ブランコ）を使用中、磨耗したと考えられる吊り金具とフック状の吊り鎖上部の接続箇所から、吊り鎖上部が脱落し、落下した際に右手中指を脱臼骨折の重傷。	愛知県		対策実施
G1111006-01	平成23年10月3日	平成23年10月6日	平成23年10月14日	延長コード	火災	当該延長コード及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成23年10月14日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111006-02	平成23年10月5日	平成23年10月6日	平成23年10月14日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
G1111006-06	平成23年9月23日	平成23年10月6日	平成23年10月14日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県	平成23年10月14日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
H1111006-04	平成22年10月14日	平成23年10月6日	平成23年10月14日	携帯電話機用電池パック（52CAUAA：株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ（現NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社）	火災	当該携帯電話機用電池パックを携帯電話機(EXILIMケータイW53CA)に装着して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。 事故原因は、現在、調査中であるが、以下の①から③の複合要因により事故に至ったものと推定。 ①電池パックが外部からの強い力を受け、キズやヘコミがつき、内部のセパレータ（絶縁シート）に損傷が発生 ②充放電を繰り返すことで内部ショート ③長期使用により電池内部の化合物が相当量析出	埼玉県	平成22年10月29日及び平成23年9月30日に消費生活用製品の重大製品事故（製品名：携帯電話機）として公表済 平成23年9月30日からリコールを実施	対策実施
H1111006-06	平成23年6月17日	平成23年10月6日	平成23年10月14日	携帯電話機用電池パック（52CAUAA：株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ（現NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社）	火災	当該携帯電話機用電池パックを携帯電話機(EXILIMケータイW53CA)に装着して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。 事故原因は、現在、調査中であるが、以下の①から③の複合要因により事故に至ったものと推定。 ①電池パックが外部からの強い力を受け、キズやヘコミがつき、内部のセパレータ（絶縁シート）に損傷が発生 ②充放電を繰り返すことで内部ショート ③長期使用により電池内部の化合物が相当量析出	福岡県	平成23年7月8日及び9月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成23年9月30日からリコールを実施	対策実施
E2111007-01	平成23年9月12日	平成23年10月7日	平成23年10月14日	滑降系遊具（すべり台）	重傷1名（4歳）	当該滑降系遊具（すべり台）を使用中、柵の幅が子どもが潜り抜けられる構造であったため、当該遊具上部の柵のあいだから地上まで落下し、大腿骨骨折の重傷。	山形県		対策実施
E3111007-01	平成23年10月7日	平成23年10月7日	平成23年10月14日	運輸サービス（貸切バス）	重傷1名 軽傷38名	走行中の当該貸切バスが道路右側の崖に転落し、乗客1名が重傷、38名が軽傷。	愛知県		対策実施
G1111007-01	平成23年10月2日	平成23年10月7日	平成23年10月14日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析及び対策検討着手
G1111007-06	平成23年10月4日	平成23年10月7日	平成23年10月14日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	（平成23年10月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111007-08	平成23年7月7日	平成23年10月7日	平成23年10月14日	電気洗濯乾燥機（NA-V80：松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社））	火災	当該電気洗濯乾燥機を使用中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品の一部を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岐阜県	平成23年7月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
E3111008-01	平成23年10月8日	平成23年10月8日	平成23年10月14日	運輸サービス（乗合バス）	重傷5名 軽傷2名	当該乗合バスが交差点を渡っていた自転車と衝突を避けるため減速したところ、乗客が転倒し、5名が重傷、2名軽傷。	東京都		対策実施
E3111011-01	平成23年10月9日	平成23年10月11日	平成23年10月20日	運輸サービス（タクシー）	死亡1名 重傷1名	当該タクシーが走行中、交差点において乗用自動車と衝突し、乗客1名が死亡、1名が重傷。	栃木県		対策実施
E3111011-02	平成23年10月10日	平成23年10月11日	平成23年10月20日	運輸サービス（貸切バス）	火災 軽傷3名	運行中の当該貸切バスにおいて、車体後部からの煙に気付いたため、確認したところ、同バス後部から発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	福島県		対策実施
E3111011-03	平成23年10月7日	平成23年10月11日	平成23年10月20日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（80歳代）	当該乗合バスが走行中に減速したところ、乗客1名が転倒し、大腿骨骨折並びに脳内出血の重傷。	神奈川県		対策実施
G1111011-02	平成23年10月4日	平成23年10月11日	平成23年10月20日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1111011-04	平成23年10月5日	平成23年10月11日	平成23年10月20日	液晶テレビ	火災	当該液晶テレビ及び周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	（平成23年10月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111011-05	平成23年10月5日	平成23年10月11日	平成23年10月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
G1111011-06	平成23年10月6日	平成23年10月11日	平成23年10月20日	石油給湯機	火災	当該石油給湯器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1111012-01	平成23年10月3日	平成23年10月12日	平成23年10月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析及び対策検討着手
G1111012-03	平成23年5月2日	平成23年10月12日	平成23年10月20日	冷蔵庫（車載タイプ）	火災	当該冷蔵庫から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県		原因特定に至らず
G1111012-04	平成23年10月9日	平成23年10月12日	平成23年10月20日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	（平成23年10月25日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111012-06	平成23年10月4日	平成23年10月12日	平成23年10月20日	石油ふろがま（CK-11S：株式会社長府製作所）	火災	当該石油ふろがま及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、調査中。	千葉県	平成23年10月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111012-07	平成23年9月24日	平成23年10月12日	平成23年10月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のエンジンルームから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県		対策実施
G1111012-13	平成23年10月4日	平成23年10月12日	平成23年10月20日	ウォーターサーバー	火災	当該ウォーターサーバー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	平成23年10月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111012-15	平成23年10月2日	平成23年10月12日	平成23年10月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
E3111013-01	平成23年10月12日	平成23年10月13日	平成23年10月20日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（70歳代）	当該乗合バスがバス停にて降車扱いのため停車しようとしたところ、乗客1名が転倒し、左大腿骨骨折の重傷。	福岡県		対策実施
G1111013-03	平成23年10月10日	平成23年10月13日	平成23年10月20日	石油給湯機（OQB-405Y：株式会社ノーリツ）	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該石油給湯機及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、調査中。	茨城県	平成23年10月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111013-04	平成23年10月12日	平成23年10月13日	平成23年10月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析及び対策検討着手
G1111013-06	平成23年10月2日	平成23年10月13日	平成23年10月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
B2111014-01	平成17年4月5日	平成23年10月14日	平成23年10月20日	医療サービス（佐賀大学医学部附属病院）	重症1名	平成17年4月に当該病院にて大動脈基部再建術を行った際、体内にガーゼを遺残した。その後、ガーゼを取り巻く組織の増殖による腫瘤（異物性肉芽腫）が確認され、手術により遺残したガーゼ及び異物性肉芽腫を摘出。	佐賀県		対策実施
G1111014-01	平成23年10月12日	平成23年10月14日	平成23年10月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1111014-06	平成23年10月1日	平成23年10月14日	平成23年10月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
B1111017-01	平成23年9月29日	平成23年10月17日	平成23年10月27日	給食施設にて調理された食事	重症2名 軽症7名	当該給食施設にて調理された食事を喫食したところ、下痢、血便等の症状。2名が重症、7名が軽症。病因物質は腸管出血性大腸菌O157。	石川県		対策実施

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111017-02	平成23年10月11日	平成23年10月17日	平成23年10月27日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析及び対策検討着手
G1111017-03	平成23年8月10日	平成23年10月17日	平成23年10月27日	換気扇（天井用）	火災	当該換気扇を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	（平成23年11月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111017-11	平成23年10月13日	平成23年10月17日	平成23年10月27日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析及び対策検討着手
G1111017-12	平成23年10月16日	平成23年10月17日	平成23年10月27日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県		原因分析及び対策検討着手
G1111017-13	平成23年10月5日	平成23年10月17日	平成23年10月27日	ガス炊飯器	火災	当該ガス炊飯器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	（平成23年11月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
E3111018-01	平成23年10月17日	平成23年10月18日	平成23年10月27日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスがバス停にて降車扱いを終えて発車したところ、乗客1名が転倒し、腰部圧迫骨折の重傷。	大分県		対策実施
E3111018-02	平成23年8月22日	平成23年10月18日	平成23年10月27日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが走行中、減速したところ、乗客1名が転倒し、第二腰椎圧迫骨折の重傷。	富山県		対策実施
G1111018-01	平成23年6月5日	平成23年10月18日	平成23年10月27日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析及び対策検討着手
G1111018-03	平成23年8月20日	平成23年10月18日	平成23年10月27日	電気こんろ	火災	当該電気こんろから出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	（平成23年11月1日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	対策実施
G1111018-04	平成23年8月21日	平成23年10月18日	平成23年10月27日	バッテリーパック（ノートパソコン用）	火災	当該バッテリーパック及び周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	（平成23年11月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	対策実施
G1111018-05	平成23年9月11日	平成23年10月18日	平成23年10月27日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手
G1111018-06	平成23年9月12日	平成23年10月18日	平成23年10月27日	液晶テレビ	火災	就寝中に熱気を感じて目を覚ますと、当該液晶テレビ及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年9月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因特定に至らず

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111018-09	平成23年9月24日	平成23年10月18日	平成23年10月27日	扇風機	火災	学校内で火災報知器が鳴動したため確認すると、当該扇風機から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。事故前より故障状態であった当該製品のスイッチが入っており、通電状態であった状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年10月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 事業者名：東京芝浦電気株式会社（現　東芝ホームテクノ株式会社） 機種・型式：S-35DC 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、長期使用の扇風機の使用者に向けて事故の危険性を周知するため事業者名及び機種・型式を公表するもの 製造から35年以上経過した製品 事業者が平成19年9月7日から使用中止の呼び掛け	原因特定に至らず
G1111018-13	平成23年10月13日	平成23年10月18日	平成23年10月27日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県		原因分析及び対策検討着手
G1111018-14	平成23年10月11日	平成23年10月18日	平成23年10月27日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析及び対策検討着手
G1111018-15	平成23年10月12日	平成23年10月18日	平成23年10月27日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		原因分析及び対策検討着手
G1111019-06	平成23年10月13日	平成23年10月19日	平成23年10月27日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析及び対策検討着手
E3111021-01	平成23年10月21日	平成23年10月21日	平成23年10月27日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名(30歳代) 軽傷5名	当該乗合バスが走行中、減速したところ、乗客1名が転倒し、左足首骨折の重傷、5名が軽傷。	東京都		対策実施
G1111021-01	平成23年10月9日	平成23年10月21日	平成23年10月27日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		未進展その他
G1111021-02	平成23年10月4日	平成23年10月21日	平成23年10月27日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県		原因分析及び対策検討着手
G1111021-07	平成23年10月20日	平成23年10月21日	平成23年10月27日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大分県		原因分析及び対策検討着手
G1111024-03	平成23年10月20日	平成23年10月24日	平成23年11月4日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1111024-04	平成23年9月22日	平成23年10月24日	平成23年11月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		原因分析及び対策検討着手
G1111024-06	平成23年10月23日	平成23年10月24日	平成23年11月4日	食器洗い乾燥機	火災	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	（平成23年11月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
D2111025-01	平成23年10月15日	平成23年10月25日	平成23年11月4日	ゴム管(迅速継ぎ手なし) (製造者、型式:不明)	火災	ガスこんろにやかんをのせて点火し、その場を5分ほど離れていたところ、ガスこんろからの出火により当該ゴム管、壁に貼っていた掲示物の一部焼損及びガスこんろの一部が焦げた。当該ゴム管から漏えいしたガスにガスこんろの燃焼炎が引火したものと推定されるが、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年10月26日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
E3111025-01	平成23年10月24日	平成23年10月25日	平成23年11月4日	運輸サービス(タクシー)	重傷1名	当該タクシーが走行中、カーブを曲がりきれず路外に逸脱し、線路に転落。転落した際に、走行してきた列車と衝突し、乗客1名が腕を骨折する重傷。	東京都		対策実施
E3111025-02	平成23年10月24日	平成23年10月25日	平成23年11月4日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが走行中、交差点において軽自動車と衝突し、乗客1名が骨盤骨折の重傷。	愛知県		対策実施
G1111025-01	平成23年10月13日	平成23年10月25日	平成23年11月4日	延長コード	火災	当該延長コード及び周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	(平成23年11月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1111025-02	平成23年10月17日	平成23年10月25日	平成23年11月4日	電気シェーバー	火災	当該電気シェーバーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、原因を調査中。	神奈川県	平成23年11月4日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111025-03	平成23年9月20日	平成23年10月25日	平成23年11月4日	電子レンジ (IM-575(岩谷産業株式会社ブランド):株式会社千石(岩谷産業株式会社ブランド)(輸入事業者))	火災	当該電子レンジを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。 事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火したと考えられる。	福岡県	平成23年10月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成15年9月2日からリコールを実施	原因分析及び対策検討着手
G1111026-01	平成23年10月23日	平成23年10月26日	平成23年11月4日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		原因分析及び対策検討着手
G1111026-02	平成23年10月25日	平成23年10月26日	平成23年11月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
G1111026-05	平成23年10月13日	平成23年10月26日	平成23年11月4日	アイロン	火災	当該アイロンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手
E3111027-01	平成23年9月18日	平成23年10月27日	平成23年11月4日	運輸サービス(貸切バス)	重傷1名 軽傷13名	当該貸切バスが高速道路を走行中、走行車線にはみ出して停車していた車両に衝突後、中央分離帯のガードレールに衝突し、乗客1名が左鎖骨骨折等の重傷、13名が軽傷。	新潟県		対策実施
G1111027-01	平成23年10月11日	平成23年10月27日	平成23年11月4日	電気こんろ (HT-1290(サンウエーブ工業株式会社製ミニキッチンに組み込まれたもの):日立熱器具株式会社(現　日立アプライアンス株式会社))	火災	当該電気こんろの上に炊飯器を置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故原因は、当該製品の上に置いた炊飯器がつまみに触れてスイッチが入り、炊飯器に引火したものと考えられる。	兵庫県	平成23年10月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成19年7月3日からつまみが飛び出している同種製品の各社共同リコールを実施	原因分析及び対策検討着手
G1111027-04	平成23年10月19日	平成23年10月27日	平成23年11月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県		原因分析及び対策検討着手
G1111027-05	平成23年10月12日	平成23年10月27日	平成23年11月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111028-04	平成23年7月21日	平成23年10月28日	平成23年11月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のエンジンルームから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	山口県		原因特定に至らず
G1111031-01	平成23年10月27日	平成23年10月31日	平成23年11月10日	CDラジオカセットレコーダー	火災	当該CDラジオカセットレコーダーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	(平成23年11月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1111031-02	平成23年10月13日	平成23年10月31日	平成23年11月10日	ガスこんろ(都市ガス用) (KG-T571GM:リンナイ株式会社)	火災	火災が発生し、現場に当該ガスこんろがあった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成23年11月1日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111031-06	平成23年10月30日	平成23年10月31日	平成23年11月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		原因分析及び対策検討着手
G1111031-07	平成23年10月28日	平成23年10月31日	平成23年11月10日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
G1111031-09	平成23年5月7日	平成23年10月31日	平成23年11月10日	電気ストーブ(カーボンヒーター) (UHC-3T:燦坤日本電器株式会社(輸入事業者))	火災	当該電気ストーブから出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。 事故原因は、当該製品の強弱切り替えスイッチに使用されているダイオード不良により、異常発熱が生じ、火災に至ったものと考えられる。	福島県	公表資料の特記事項にリコール情報を記載 平成23年2月10日からリコールを実施 (平成23年11月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	対策実施
E3111101-01	平成23年10月31日	平成23年11月1日	平成23年11月10日	運輸サービス(自家用有償旅客運送自動車)	死亡1名	当該自家用有償旅客運送自動車が走行中、停車していた大型トラックに追突し、乗客1名が死亡。	広島県		対策実施
G1111101-07	平成23年10月21日	平成23年11月1日	平成23年11月10日	液晶テレビ	火災	当該液晶テレビを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在原因を調査中。	大阪府	(平成23年11月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1111102-22	平成22年10月5日	平成23年11月2日	平成23年11月10日	石油給湯機 (OQB-405F:株式会社ノーリツ)	火災	当該石油給湯機を使用中、異音がしたため確認すると、排気筒が赤くなっており、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成22年10月19日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成14年10月24日からリコール実施	原因特定に至らず
G1111104-05	平成23年10月28日	平成23年11月4日	平成23年11月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1111104-07	平成23年10月28日	平成23年11月4日	平成23年11月10日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県		原因分析及び対策検討着手
G1111104-11	平成23年9月26日	平成23年11月4日	平成23年11月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111104-15	平成23年10月29日	平成23年11月4日	平成23年11月10日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	火災 軽傷2名	当該電気ストーブを使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成23年11月4日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 事業者名： 燦坤日本電器株式会社（輸入事業者） 機種・型式：UHC-9T 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品回収を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成23年2月10日からリコールを実施	原因分析及び対策検討着手
G1111104-17	平成23年11月1日	平成23年11月4日	平成23年11月10日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析及び対策検討着手
G1111104-18	平成23年10月29日	平成23年11月4日	平成23年11月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析及び対策検討着手
G1111107-04	平成23年11月3日	平成23年11月7日	平成23年11月17日	ウォーターサーバー（TWM-N-001：さつき株式会社(輸入事業者)）	火災	店舗内で、当該ウォーターサーバーから出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	鳥取県	平成23年11月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111107-06	平成23年10月26日	平成23年11月7日	平成23年11月17日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故日以前に、当該製品から異音・異臭がしていた状況を含め、現在、原因を調査中。	富山県	平成23年11月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111107-07	平成23年10月21日	平成23年11月7日	平成23年11月17日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		原因分析及び対策検討着手
G1111107-08	平成23年10月30日	平成23年11月7日	平成23年11月17日	ガスボイラ	火災	当該ガスボイラを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1111107-09	平成23年11月6日	平成23年11月7日	平成23年11月17日	灯油ボイラ	火災	当該灯油ボイラを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1111107-11	平成23年10月30日	平成23年11月7日	平成23年11月17日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
E3111108-01	平成23年11月7日	平成23年11月8日	平成23年11月17日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（70歳代）	当該バスがバス停で降車扱い中、降車しようとした乗客が転倒し、腰を骨折する重傷。	福岡県		対策実施
G1111108-03	平成23年2月2日	平成23年11月8日	平成23年11月17日	業務用ガス衣類乾燥機（コインランドリー）	火災	当該業務用ガス衣類乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		原因特定に至らず
G1111108-04	平成23年10月30日	平成23年11月8日	平成23年11月17日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111108-05	平成23年1月15日	平成23年11月8日	平成23年11月17日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		原因特定に至らず
G1111108-06	平成23年10月25日	平成23年11月8日	平成23年11月17日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
G1111108-11	平成23年11月6日	平成23年11月8日	平成23年11月17日	ACアダプター（インターホン用）	火災	当該ACアダプターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県		原因分析及び対策検討着手
G1111109-03	平成23年10月22日	平成23年11月9日	平成23年11月17日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1111109-04	平成23年10月27日	平成23年11月9日	平成23年11月17日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1111109-05	平成23年7月13日	平成23年11月9日	平成23年11月17日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因特定に至らず
G1111109-06	平成23年11月5日	平成23年11月9日	平成23年11月17日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析及び対策検討着手
G1111109-07	平成23年9月28日	平成23年11月9日	平成23年11月17日	液晶テレビ（KDL-40W5000：ソニーイーエムシーエス株式会社）	火災	当該液晶テレビで視聴中、電源が切れたため、電源の入切操作を繰り返したところ、当該製品後方から異臭とともに出火する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。 事故原因は、現在、調査中であるが、製品内部に使用されている部品（インバータートランスの一部の線材）に製造工程上の不良があり、使用を続けるうちに不良部品の劣化によって製品内部で出火し、熱の影響を受けた本体キャビネットの天井部分が溶融したものと考えられる。	長崎県	平成23年10月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成23年10月12日からリコールを実施	対策実施
G1111110-03	平成23年11月8日	平成23年11月10日	平成23年11月17日	電気カーペット	火災	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	（平成23年11月25日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111110-06	平成23年11月1日	平成23年11月10日	平成23年11月17日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析及び対策検討着手
G1111110-07	平成23年11月2日	平成23年11月10日	平成23年11月17日	携帯型音楽プレーヤー	火災	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	（平成23年11月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111110-08	平成23年10月30日	平成23年11月10日	平成23年11月17日	食器洗い乾燥機	火災	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手
G1111110-09	平成23年10月21日	平成23年11月10日	平成23年11月17日	ディスプレイモニター	火災	当該ディスプレイモニターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手
G1111110-11	平成23年10月20日	平成23年11月10日	平成23年11月17日	電子レンジ（MRO-GS7：日立アプライアンス株式会社）	火災	当該電子レンジを使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品内部を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	平成23年11月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111110-13	平成23年10月6日	平成23年11月10日	平成23年11月17日	電気こんろ（HK-1102（株式会社日立ハウステック（現株式会社ハウステック）製ミニキッチン「KM-903D」に組み込まれたもの）：松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該電気こんろ上部で火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。 事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物に引火したものと考えられる。	東京都	平成23年10月25日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成19年7月3日からつまみが飛び出している同種製品の各社共同リコールを実施	原因分析及び対策検討着手
G1111110-15	平成23年10月4日	平成23年11月10日	平成23年11月17日	ウォーターサーバー（WH-2K2：株式会社ダイオーズサービシーズ（輸入事業者））	火災	当該ウォーターサーバーを使用中、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成23年10月25日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111110-16	平成23年9月29日	平成23年11月10日	平成23年11月17日	液晶テレビ	火災	当該液晶テレビを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手
G1111110-17	平成23年10月2日	平成23年11月10日	平成23年11月17日	携帯型音楽プレーヤー	火災	当該携帯型音楽プレーヤーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年10月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 事業者名：有限会社アップルジャパンホールディングス（現AppleJapan 合同会社）（輸入事業者） 機種・型式：MA099J/A 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、当該製品の使用者に向けて事故の危険性を周知し、不具合品の製品交換を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成23年11月12日、該当製品の使用中止及び製品の交換を行う旨をホームページ上で公表	原因分析及び対策検討着手
G1111110-19	平成23年9月19日	平成23年11月10日	平成23年11月17日	エアコン（室外機）	火災	当該エアコン（室外機）から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都		原因特定に至らず
G1111110-24	平成23年10月26日	平成23年11月10日	平成23年11月17日	整水器	火災	当該整水器から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析及び対策検討着手
G1111110-28	平成23年10月25日	平成23年11月10日	平成23年11月17日	石油給湯機（OQB-302Y：株式会社ノーリツ）	火災	当該石油給湯機を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。 事故原因は、電磁弁に使用されているOリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	富山県	平成23年11月1日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成14年10月24日からリコールを実施	原因分析及び対策検討着手
G1111111-01	平成23年10月18日	平成23年11月11日	平成23年11月17日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のエンジンルーム内から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111111-03	平成23年10月16日	平成23年11月11日	平成23年11月17日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
G1111111-05	平成23年11月7日	平成23年11月11日	平成23年11月17日	ロック板ユニット(時間貸し駐車場)	火災	当該ロック板ユニットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
E3111113-01	平成23年11月12日	平成23年11月13日	平成23年11月17日	運輸サービス(貸切バス)	死亡1名 軽傷数名	当該貸切バスが高速道路を走行中、トンネル内の左側壁に衝突し、車外に投げ出された乗客1名が死亡、数名が軽傷。	愛媛県		対策実施
D2111114-04	平成23年11月13日	平成23年11月14日	平成23年11月25日	ゴムホース (製造者、型式:不明)	死亡1名 軽傷1名	共同住宅において、1名が死亡し、1名が軽傷を負う爆発事故が発生した。原因は、末端ガス栓に接続されたゴムホースが切断されており、かつ、末端ガス栓が半開の状態であったことから、当該ゴムホースより漏えいしたガスに何らかの火が引火したことで爆発したものと推定されるが、故意(自殺等)による可能性も含めて、現在、調査中。	沖縄県	平成23年11月15日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 (平成23年12月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	原因分析及び対策検討着手
E1111114-01	平成23年9月18日	平成23年11月14日	平成23年11月25日	エレベーター	重傷1名	当該エレベーターにて下降中、通常の着床位置より下がった位置で急停止したことにより転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。現在、原因を調査中。	奈良県		原因分析及び対策検討着手
G1111114-01	平成23年9月21日	平成23年11月14日	平成23年11月25日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		原因分析及び対策検討着手
G1111114-04	平成23年10月28日	平成23年11月14日	平成23年11月25日	電気式床暖房	火災	当該電気式床暖房を使用中、住宅用火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	平成23年11月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111114-07	平成23年11月9日	平成23年11月14日	平成23年11月25日	電気冷凍庫	火災	当該電気冷凍庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析及び対策検討着手
E3111115-01	平成23年11月15日	平成23年11月15日	平成23年11月25日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが走行中、ギア操作をしたところ乗客1名が転倒し、腰部圧迫骨折の重傷。	愛知県		対策実施
G1111115-05	平成23年11月6日	平成23年11月15日	平成23年11月25日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
F1111116-01	平成23年11月15日	平成23年11月16日	平成23年11月25日	普通乗用自動車	死亡1名	当該普通乗用自動車で走行中、車両が暴走し、停車中の車両に追突後、川に転落し、同乗者1名が死亡。当該製品に起因する事故かどうかも含め、現在原因を調査中。	長崎県		消費者事故等に該当せず
G1111116-01	平成23年11月10日	平成23年11月16日	平成23年11月25日	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用) (TP-SQ160DR-1:高木産業株式会社(現パーパス株式会社))	火災	当該屋外式ガス瞬間湯沸器から発煙し、当該製品が焼損、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	栃木県	平成23年11月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111116-02	平成23年10月15日	平成23年11月16日	平成23年11月25日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		原因分析及び対策検討着手
G1111116-03	平成23年11月8日	平成23年11月16日	平成23年11月25日	プラズマテレビ (TH-42PX70SK:松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社))	火災	当該プラズマテレビで視聴中、その場を離れ戻ったところ、当該製品背面部から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成23年11月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111116-04	平成23年9月26日	平成23年11月16日	平成23年11月25日	電気衣類乾燥機	火災	当該電気衣類乾燥機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の排気が製品背面の木材に当たっていた状況を含め、現在、原因を調査中。	栃木県	平成23年11月25日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
E3111117-01	平成23年11月16日	平成23年11月17日	平成23年11月25日	運輸サービス(貸切バス)	重傷1名	当該貸切バスが交差点にて停車中、後方からトラックが追突し、当該貸切バスの乗客1名が外傷性胸椎圧迫骨折の重傷。	岡山県		対策実施
G1111117-01	平成23年11月15日	平成23年11月17日	平成23年11月25日	石油ふろがま	火災	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県		原因分析及び対策検討着手
G1111117-03	平成23年11月15日	平成23年11月17日	平成23年11月25日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1111117-04	平成23年10月26日	平成23年11月17日	平成23年11月25日	照明機器(電球形蛍光ランプ)	火災	当該照明機器(電球形蛍光ランプ)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成23年11月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1111117-05	平成23年10月30日	平成23年11月17日	平成23年11月25日	リチウム電池	火災	当該リチウム電池及び周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析及び対策検討着手
G1111118-05	平成23年11月17日	平成23年11月18日	平成23年11月25日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析及び対策検討着手
D2111121-01	平成23年11月18日	平成23年11月21日	平成23年12月1日	ガス栓(空気抜き孔付き機器接続用) (製造者、型式:調査中)	火災	ビルトインこんろ下のキャビネット内にある当該ガス栓の空気抜き孔の蓋のビスが脱落しており、当該製品に接続されている金属可とう管の被覆の一部が焼損していることが確認された。空気抜き孔から漏えいしたガスに何らかの火が引火したものと推定されるが、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年11月21日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
G1111121-02	平成23年11月17日	平成23年11月21日	平成23年12月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
G1111121-03	平成23年11月12日	平成23年11月21日	平成23年12月1日	電子レンジ (NE-AC60:松下住設機器株式会社(現 パナソニック株式会社))	火災	当該電子レンジを使用中、当該製品内部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	福岡県	平成23年11月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成19年5月31日からリコールを実施	原因分析及び対策検討着手
G1111121-04	平成23年11月17日	平成23年11月21日	平成23年12月1日	扇風機 (FMD-180:株式会社ドウシシャ(輸入事業者))	火災	当該扇風機を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	奈良県	平成23年11月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111121-05	平成23年11月2日	平成23年11月21日	平成23年12月1日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析及び対策検討着手
G1111121-06	平成23年11月16日	平成23年11月21日	平成23年12月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析及び対策検討着手
G1111121-11	平成23年11月18日	平成23年11月21日	平成23年12月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1111121-12	平成23年8月31日	平成23年11月21日	平成23年12月1日	タイムスイッチ(電気温水器用)	火災	当該タイムスイッチを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県		原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
B2111122-01	平成23年5月25日	平成23年11月22日	平成23年12月1日	医療サービス（福岡大学病院）	死亡1名	5月に当該病院にて大動脈弁の人工弁置換術（生体弁）及び冠動脈バイパス術を行い、閉胸時にガーゼ1枚が不足していたため、検査を行ったがガーゼは発見されなかった。翌日、腹部大動脈末端に血栓及び両側総腸骨動脈以下の動脈閉塞が認められ、再手術を行ったが、再手術の翌日に死亡。原因は、体内にガーゼの一部が残存していた可能性が高いと考えられる。	福岡県		対策実施
G1111122-01	平成23年11月19日	平成23年11月22日	平成23年12月1日	携帯電話機	火災	当該携帯電話機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	（平成23年12月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111122-02	平成23年11月15日	平成23年11月22日	平成23年12月1日	油だき温水ボイラ(薪兼用)（LHG-4000S：株式会社長府製作所）	火災	当該油だき温水ボイラ炉内の薪に火を点けようとしたところ、炉内の炎が大きくなり、当該製品のバーナー部から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。点火のため灯油を浸み込ませた紙に火を点け、炉内に投入した状況を含め、現在、原因を調査中。	山形県	平成23年11月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111122-05	平成23年11月14日	平成23年11月22日	平成23年12月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県		原因分析及び対策検討着手
D2111124-01	平成23年11月22日	平成23年11月24日	平成23年12月1日	2口ヒューズガス栓（製造者、型式：調査中）	火災	一般住宅においてガスこんろを使用中、漏えいしたガスに引火し、当該ガス栓等を焼損する火災事故が発生した。原因は、ガスこんろを使用中に当該製品の未使用側の開閉操作を行い、誤って半開状態としたことから、当該ガス栓から漏えいしたガスにこんろの火が引火したものと推定されるが、現在、原因を調査中。	福岡県	平成23年11月24日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済（平成23年12月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	対策実施
G1111124-02	平成23年11月19日	平成23年11月24日	平成23年12月1日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		原因分析及び対策検討着手
G1111124-03	平成23年11月17日	平成23年11月24日	平成23年12月1日	石油ふろがま	火災	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		原因分析及び対策検討着手
G1111124-06	平成23年11月10日	平成23年11月24日	平成23年12月1日	石油ストーブ（開放式）（SX-B27WY：株式会社コロナ）	火災	当該石油ストーブにカートリッジタンクを装着する際、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。カートリッジタンクの給油口から灯油が漏れた状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成23年11月25日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111124-07	平成23年11月12日	平成23年11月24日	平成23年12月1日	エアコン（室外機）	火災	当該エアコン（室外機）を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	平成23年11月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
E3111125-02	平成23年11月24日	平成23年11月25日	平成23年12月1日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（80歳代）	当該乗合バスがバス停にて降車扱いを終えて発車したところ、乗客1名が転倒し、右大腿部骨折の重傷。	三重県		対策実施
G1111125-01	平成23年11月22日	平成23年11月25日	平成23年12月1日	電気がま	火災	当該電気がまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	（平成23年12月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111125-02	平成23年11月20日	平成23年11月25日	平成23年12月1日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	（平成23年12月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111125-09	平成23年11月11日	平成23年11月25日	平成23年12月1日	ガスこんろ	火災	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
D2111128-01	平成23年11月26日	平成23年11月28日	平成23年12月8日	ゴム管（迅速継ぎ手なし） （9.5mmガスソフトコード、製造者：不明）	火災	ガスこんろに接続している当該ゴム管、炊飯器に接続しているガスコード及びガスこんろの背面が一部焼損。当該製品がガスこんろのグリル底部を通っている状態となっていたことから、グリル部の使用による熱影響を受けて当該製品が損傷し、その損傷部分から漏えいした未燃ガスにグリル部の燃焼炎が引火したことが原因と考えられるが、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年11月28日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
E3111128-01	平成23年11月25日	平成23年11月28日	平成23年12月8日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（60歳代）	当該乗合バスがバス停にて降車扱いを終えて発車したところ、乗客1名が転倒し、左腕骨折の重傷。	長崎県		対策実施
E3111128-02	平成23年11月25日	平成23年11月28日	平成23年12月8日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（50歳代）	当該乗合バスが交差点を右折したところ、乗客1名が転倒し、右尺骨骨折の重傷。	高知県		対策実施
G1111128-01	平成23年11月26日	平成23年11月28日	平成23年12月8日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析及び対策検討着手
G1111128-05	平成23年11月20日	平成23年11月28日	平成23年12月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
G1111128-06	平成23年11月22日	平成23年11月28日	平成23年12月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
G1111128-07	平成23年11月23日	平成23年11月28日	平成23年12月8日	石油給湯機付ふろがま （UKB-3300TXA(FF)：株式会社コロナ）	火災	当該石油給湯機付ふろがまを使用後、当該製品の排気管から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	平成23年12月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111128-39	平成23年10月7日	平成23年11月28日	平成23年12月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のエンジンルーム内から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	香川県		原因分析及び対策検討着手
G1111128-41	平成23年10月16日	平成23年11月28日	平成23年12月8日	電気冷蔵庫 （KR-E28-W：株式会社富士通ゼネラル）	火災	当該電気冷蔵庫の扉を開けたところ、当該製品の庫内が焼損していた。現在、原因を調査中。	栃木県	平成23年11月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111128-42	平成23年11月18日	平成23年11月28日	平成23年12月8日	電気あんか （CAY-KT：株式会社ドウシシャ（輸入事業者））	火災	当該電気あんかから出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	岐阜県	平成23年12月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 （平成19年2月27日からリコールを実施）	原因分析及び対策検討着手
G1111128-43	平成23年11月24日	平成23年11月28日	平成23年12月8日	ガスフライヤー	火災	当該ガスフライヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		原因分析及び対策検討着手
G1111128-09	平成23年11月	平成23年11月28日	平成23年12月8日	介護ベッド	死亡1名（80歳代）	当該介護ベッドのリモコンを取ろうと当該製品の下に入り込みフレームに挟まれ、1名が死亡。	東京都		原因分析及び対策検討着手
E3111129-01	平成23年11月25日	平成23年11月29日	平成23年12月8日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（70歳代）	当該乗合バスがバス停にて降車扱いのため停車しようとしたところ、乗客1名が転倒し、第一腰椎破裂骨折の重傷。	北海道		対策実施
G1111129-01	平成23年11月23日	平成23年11月29日	平成23年12月8日	石油温風暖房機（開放式） （FH-554DXR：株式会社コロナ）	火災	当該石油温風暖房機のスイッチを入れたところ、炎が大きくなり、当該製品から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	青森県	平成23年12月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111129-02	平成23年11月22日	平成23年11月29日	平成23年12月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111129-03	平成23年11月26日	平成23年11月29日	平成23年12月8日	石油ストーブ(半密閉式) (SV-V45MC2:株式会社コロナ)	火災	当該石油ストーブを着火後、発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	平成23年12月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111129-06	平成23年9月16日	平成23年11月29日	平成23年12月8日	IH調理器	火災	当該IH調理器から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成23年12月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1111130-01	平成23年11月27日	平成23年11月30日	平成23年12月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1111130-02	平成23年11月25日	平成23年11月30日	平成23年12月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県		原因分析及び対策検討着手
G1111130-04	平成23年11月24日	平成23年11月30日	平成23年12月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析及び対策検討着手
G1111201-02	平成23年10月16日	平成23年12月1日	平成23年12月8日	石油ふろがま(マキ焚兼用)	火災	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	(平成23年12月9日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1111201-04	平成23年11月22日	平成23年12月1日	平成23年12月8日	軽自動車	火災	当該軽自動車のエンジンルームから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	新潟県		原因分析及び対策検討着手
G1111201-06	平成23年11月16日	平成23年12月1日	平成23年12月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
H1111201-01	平成23年10月	平成23年12月1日	平成23年12月8日	携帯電話機	重傷1名	当該携帯電話機で通話中、異常音がし、左耳に障害を負った。異常音と当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	石川県	平成23年12月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
E3111202-01	平成23年12月1日	平成23年12月2日	平成23年12月8日	運輸サービス(タクシー)	重傷1名 軽傷2名	当該タクシーが交差点を通過しようとしたところ、軽自動車と衝突。乗客1名が左腕骨折の重傷、2名が軽傷。	兵庫県		対策実施
E3111202-02	平成23年10月17日	平成23年12月2日	平成23年12月8日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(60歳代)	当該乗合バスが走行中、座席を移動しようとした乗客1名が転倒し、右手遠位端骨折の重傷。	北海道		対策実施
G1111202-01	平成23年10月21日	平成23年12月2日	平成23年12月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		原因分析及び対策検討着手
G1111202-02	平成23年9月21日	平成23年12月2日	平成23年12月8日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		原因分析及び対策検討着手
G1111202-04	平成23年11月	平成23年12月2日	平成23年12月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析及び対策検討着手
G1111202-06	平成23年9月26日	平成23年12月2日	平成23年12月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のフロント部から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	茨城県		原因分析及び対策検討着手
G1111202-07	平成23年11月29日	平成23年12月2日	平成23年12月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1111202-08	平成23年11月29日	平成23年12月2日	平成23年12月8日	ガス湯沸器	火災	当該ガス湯沸器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成23年12月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111202-12	平成23年11月25日	平成23年12月2日	平成23年12月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
D2111205-01	平成23年12月3日	平成23年12月5日	平成23年12月15日	機器用プラグ（型式不明：日東工器株式会社）	火災	ガスファンヒーター本体背面とカーテンの一部が焼損。ガスファンヒーターのガスコード接続口とガスコードの間に、誤って不要な当該機器用プラグを取り付けたことから、気密が保てずに当該接続部からガス漏れが生じ、ガスファンヒーターの燃焼炎が引火したことが原因と考えられるが、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年12月5日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 （平成23年12月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	対策実施
E3111205-01	平成23年12月5日	平成23年12月5日	平成23年12月15日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（60歳代）	当該乗合バスがバス停にて乗車扱い中、乗客がステップから足を踏み外し車外へ転倒し、後頭部脳内出血等の重傷。	宮城県		対策実施
G1111205-01	平成23年12月1日	平成23年12月5日	平成23年12月15日	ホットカーラー	火災	当該ホットカーラーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	（平成23年12月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111205-02	平成23年12月3日	平成23年12月5日	平成23年12月15日	石油給湯機（OQB-302Y：株式会社ノーリツ）	火災	当該石油給湯機を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故前から異音がする不具合が発生していた状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年12月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 （平成14年10月24日からリコールを実施）	原因分析及び対策検討着手
G1111205-04	平成23年11月26日	平成23年12月5日	平成23年12月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		原因分析及び対策検討着手
G1111205-06	平成23年12月2日	平成23年12月5日	平成23年12月15日	石油温風暖房機	火災	当該石油温風暖房機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	（平成23年12月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
D2111206-06	平成23年12月4日	平成23年12月6日	平成23年12月15日	低圧ホース（鋼線入り）（型式調査中：株式会社十川ゴム）	火災	共同住宅においてガスこんろを使用中、ガスこんろと同じ二口ヒューズガス栓に接続されていたガスファンヒーターのガスホースを焼損する火災事故が発生した。液化石油ガスの漏えいに起因するかも含めて、現在、原因を調査中。	広島県	平成23年12月６日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 （平成23年12月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111206-03	平成23年11月20日	平成23年12月6日	平成23年12月15日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県		原因分析及び対策検討着手
G1111206-04	平成23年11月24日	平成23年12月6日	平成23年12月15日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析及び対策検討着手
G1111206-06	平成23年11月28日	平成23年12月6日	平成23年12月15日	エアコン（室外機）	火災	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	（平成23年12月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111206-07	平成23年11月21日	平成23年12月6日	平成23年12月15日	電気ストーブ（オイルヒーター）	火災	当該電気ストーブから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	熊本県	（平成23年12月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111206-08	平成23年11月29日	平成23年12月6日	平成23年12月15日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県		原因分析及び対策検討着手
G1111206-10	平成23年12月3日	平成23年12月6日	平成23年12月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
D2111207-02	平成23年12月7日	平成23年12月7日	平成23年12月15日	ふろがま (YX-EB10-N:株式会社ガスター)	火災	住宅が全焼し、当該ふろがま付近に激しく燃えた痕跡があることを確認。居住者は、火災時に留守であったため、人的被害なし。ガス管の漏えい調査を行ったところ漏えいがないことが確認された。当該機器はメーカーが持ち帰り調査を実施する予定。事故原因についてはガスによる事故かどうかも含めて、現在、調査中。	山形県	平成23年12月8日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 (平成23年12月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	未進展その他
E3111207-01	平成23年12月6日	平成23年12月7日	平成23年12月15日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが走行中、乗客1名が転倒し、腰の骨を折る重傷。	長崎県		対策実施
E3111207-02	平成23年11月16日	平成23年12月7日	平成23年12月15日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(60歳代)	当該乗合バスが走行中、乗客1名が転倒し、左大腿骨頸部骨折の重傷。	神奈川県		対策実施
G1111207-01	平成23年12月2日	平成23年12月7日	平成23年12月15日	石油給湯機付ふろがま (UKBA3310TX(F):株式会社コロナ)	火災	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。炭化した壁に低温着火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	山形県	平成23年12月9日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111207-02	平成23年12月5日	平成23年12月7日	平成23年12月15日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県		原因分析及び対策検討着手
G1111207-05	平成23年12月4日	平成23年12月7日	平成23年12月15日	補助充電アダプター (携帯電話機用)	火災	当該補助充電アダプターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	(平成23年12月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1111207-06	平成23年2月8日	平成23年12月7日	平成23年12月15日	電気ストーブ (ST-M85(A):松木技研株式会社(輸入事業者))	火災	当該電気ストーブを使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、ヒーター管端子へ接続するリード線の圧着端子とリード線のカシメ不良により、接触不良が生じて出火に至ったものと考えられる。	東京都	平成23年6月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 (平成17年12月8日からリコールを実施)	原因分析及び対策検討着手
G1111207-07	平成23年6月25日	平成23年12月7日	平成23年12月15日	携帯電話機用電池パック	火災	当該携帯電話機用電池パックを携帯電話機に装着して充電中、異音がしたため確認すると、当該製品が破裂して、携帯電話機から飛び出し、出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品に外部から力が加わり変形し、充電中に内部短絡した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年7月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111207-08	平成23年6月29日	平成23年12月7日	平成23年12月15日	エアコン	火災	当該エアコンから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手
G1111207-09	平成23年8月16日	平成23年12月7日	平成23年12月15日	扇風機 (EF-6EZ:三洋電機株式会社)	火災 軽傷1名	当該扇風機を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、1棟が全焼、4棟に延焼した。現在、原因を調査中。	東京都	平成23年9月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 (製造から40年以上経過した製品、事業者が平成19年8月25日から使用中止の呼び掛け)	原因分析及び対策検討着手
G1111207-10	平成23年8月20日	平成23年12月7日	平成23年12月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のライトスイッチ付近から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111207-11	平成23年9月9日	平成23年12月7日	平成23年12月15日	携帯型音楽プレイヤー	火災	当該携帯型音楽プレイヤーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年9月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 事業者名：有限会社アップルジャパンホールディングス（現AppleJapan合同会社）（輸入事業者） 機種・型式：PA107J/A 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、当該製品の使用者に向けて事故の危険性を周知し、不具合品の製品交換を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成23年11月12日、該当製品の使用中止及び製品の交換を行う旨をホームページ上で公表	原因分析及び対策検討着手
G1111207-14	平成23年8月27日	平成23年12月7日	平成23年12月15日	電動アシスト自転車	火災	住宅敷地内の倉庫で保管していた当該電動アシスト自転車及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮城県	平成23年9月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111207-15	平成23年12月2日	平成23年12月7日	平成23年12月15日	石油給湯機	火災	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	（平成23年12月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111208-03	平成23年11月24日	平成23年12月8日	平成23年12月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析及び対策検討着手
G1111208-04	平成23年11月24日	平成23年12月8日	平成23年12月15日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手
G1111208-05	平成23年11月22日	平成23年12月8日	平成23年12月15日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	（平成23年12月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111208-06	平成23年11月1日	平成23年12月8日	平成23年12月15日	スイッチングハブ（FS908TL-PS：アライドテレシス株式会社(輸入事業者)）	火災	店舗内で、当該スイッチングハブから出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	平成23年11月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111208-07	平成23年11月11日	平成23年12月8日	平成23年12月15日	空気清浄機	火災	当該空気清浄機を使用中、外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。数日前からランプが消える不具合が発生した状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成23年12月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111208-11	平成23年11月5日	平成23年12月8日	平成23年12月15日	ACアダプター（インターホン用）（PS-24N：アイホン株式会社）	火災	当該ACアダプターを接続していた白黒テレビモニターから出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。 事故原因は、長期間（約23年）の使用により、電圧制御用の電解コンデンサが経年劣化し過電流が生じて発熱し、出火に至ったものと考えられる。	愛媛県	平成23年11月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 （平成20年6月10日からリコールを実施）	原因分析及び対策検討着手
G1111208-12	平成23年12月7日	平成23年12月8日	平成23年12月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111208-13	平成23年6月17日	平成23年12月8日	平成23年12月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県		原因分析及び対策検討着手
G1111209-03	平成23年12月9日	平成23年12月9日	平成23年12月15日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析及び対策検討着手
G1111209-05	平成23年11月17日	平成23年12月9日	平成23年12月15日	カセットこんろ	火災	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析及び対策検討着手
G1111209-06	平成23年12月5日	平成23年12月9日	平成23年12月15日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	石川県	（平成23年12月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111209-10	平成23年12月8日	平成23年12月9日	平成23年12月15日	ガスこんろ	火災	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	（平成23年12月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
E3111212-01	平成23年12月8日	平成23年12月12日	平成23年12月22日	運輸サービス（タクシー）	重傷1名 軽傷1名	当該タクシーが走行中、交差点を直進しようとしたところ、右折してきた対向車と衝突し、乗客1名が右手首骨折の重傷、1名が軽傷。	北海道		対策実施
E3111212-02	平成23年12月11日	平成23年12月12日	平成23年12月22日	運輸サービス（タクシー）	重傷1名 軽傷3名	当該タクシーが走行中、交差点を直進しようとしたところ、右折してきた対向車と衝突し、乗客1名が左手首橈骨骨折の重傷、3名が軽傷。	長野県		対策実施
E3111212-03	平成23年12月10日	平成23年12月12日	平成23年12月22日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（70歳代）	当該乗合バスがバス停に停車したところ、乗客1名が転倒し、右上腕骨頸部骨折の重傷。	神奈川県		対策実施
E3111212-04	平成23年12月11日	平成23年12月12日	平成23年12月22日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（70歳代）	当該乗合バスが走行中、車線変更したところ、乗客1名が転倒し、右大腿部転子部骨折及び左手薬指骨折の重傷。	東京都		対策実施
G1111212-03	平成23年12月5日	平成23年12月12日	平成23年12月22日	空気清浄機	火災 軽傷1名	当該空気清浄機を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年12月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111212-04	平成23年12月2日	平成23年12月12日	平成23年12月22日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1111212-05	平成23年11月30日	平成23年12月12日	平成23年12月22日	エアコン	火災 死亡1名	当該エアコン及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成23年12月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111212-06	平成23年12月5日	平成23年12月12日	平成23年12月22日	ガスこんろ（LPガス）（RT-650GF：リンナイ株式会社）	火災	異臭がしたため確認すると、当該ガスこんろのグリル部から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	長崎県	平成23年12月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111212-07	平成23年12月2日	平成23年12月12日	平成23年12月22日	電気式床暖房	火災	当該電気式床暖房を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析及び対策検討着手
G1111212-09	平成23年12月4日	平成23年12月12日	平成23年12月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析及び対策検討着手
G1111212-12	平成23年12月6日	平成23年12月12日	平成23年12月22日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県		原因分析及び対策検討着手
G1111212-14	平成23年12月8日	平成23年12月12日	平成23年12月22日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
E3111213-01	平成23年11月19日	平成23年12月13日	平成23年12月22日	運輸サービス(タクシー)	重傷1名	当該タクシーが走行中、交差点を右折しようとしたところ、乗用車と衝突し、乗客1名が重傷。	福岡県		対策実施
G1111213-03	平成23年12月6日	平成23年12月13日	平成23年12月22日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1111213-19	平成23年12月7日	平成23年12月13日	平成23年12月22日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
G1111213-20	平成23年9月10日	平成23年12月13日	平成23年12月22日	ボタン電池(リチウム)	火災	当該ボタン電池を樹脂容器に入れ、冷蔵庫のドアポケットに入れていたところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。禁止行為としている、他の電池と一緒に樹脂容器に入れていた状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	平成23年11月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
D2111214-01	平成23年12月13日	平成23年12月14日	平成23年12月22日	ガスこんろ(鋳物こんろ) (SB-202:昌栄物産株式会社)	火災 軽傷1名	一般住宅において、当該ガスこんろを点火したところ、漏えいしていたガスに引火し、1名が軽傷を負う事故が発生。原因は、当該製品の器具栓が開いていたために、漏えい、滞留していたガスに点火のための火が引火し、爆発したものと推定されるが、現在、調査中。	兵庫県	平成23年12月15日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
F1111214-01	平成23年12月4日	平成23年12月14日	平成23年12月22日	普通乗用自動車	死亡1名	当該普通乗用自動車で走行中、サイドブレーキレバー付近から発煙、前方の車に追突後ガードレールに衝突し、同乗者1名が死亡。当該製品に起因する事故かどうかも含め、現在、原因を調査中。	広島県		消費者事故等に該当せず
G1111214-05	平成23年12月10日	平成23年12月14日	平成23年12月22日	カセットこんろ	火災	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	(平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1111214-08	平成23年12月10日	平成23年12月14日	平成23年12月22日	投げ込み式湯沸器	火災	当該投げ込み式湯沸器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	(平成23年12月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1111214-09	平成23年12月10日	平成23年12月14日	平成23年12月22日	ヘアドライヤー	火災	当該ヘアドライヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	(平成23年12月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1111214-11	平成23年12月5日	平成23年12月14日	平成23年12月22日	電気ストーブ (TSK-5303Q:燦坤日本電器株式会社(輸入事業者))	火災	当該電気ストーブを使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成23年12月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
E3111215-01	平成23年12月14日	平成23年12月15日	平成23年12月22日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスがバス停に停車しようとしたところ、乗客1名が転倒し、大腿骨骨折の重傷。	福岡県		対策実施
G1111215-03	平成23年12月14日	平成23年12月15日	平成23年12月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析及び対策検討着手
G1111215-05	平成23年12月14日	平成23年12月15日	平成23年12月22日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1111215-06	平成23年12月11日	平成23年12月15日	平成23年12月22日	石油ストーブ(開放式)	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	(平成23年12月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111215-07	平成23年12月11日	平成23年12月15日	平成23年12月22日	温水洗浄便座	火災	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	（平成23年12月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111215-10	平成23年12月12日	平成23年12月15日	平成23年12月22日	石油給湯機（OQB-302Y：株式会社ノーリツ）	火災	当該石油給湯機を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されているOリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	静岡県	平成23年12月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 （平成14年10月24日からリコールを実施）	原因分析及び対策検討着手
G1111215-11	平成23年12月13日	平成23年12月15日	平成23年12月22日	石油ふろがま	火災	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県		原因分析及び対策検討着手
D2111216-01	平成23年12月7日	平成23年12月16日	平成23年12月22日	ガス栓（2口）（LBペアヒューズガス栓（R）：光陽産業株式会社）	火災	当該ガス栓上部の一部及びガスこんろの一部を焼損。原因は、当該製品の未接続側つまみを誤開放し、ガス栓の過流出安全機構は作動したが異物噛みこみにより微量のガスが流出し、こんろ使用中の炎が引火したものと推定されるが、現在、調査中。	東京都	平成23年12月16日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 （平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	対策実施
G1111216-01	平成23年12月15日	平成23年12月16日	平成23年12月22日	蛍光灯	火災	当該蛍光灯を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	（平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111216-02	平成23年12月14日	平成23年12月16日	平成23年12月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県		原因分析及び対策検討着手
G1111216-04	平成23年12月15日	平成23年12月16日	平成23年12月22日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析及び対策検討着手
G1111216-05	平成23年12月9日	平成23年12月16日	平成23年12月22日	電気吸じん機	火災	当該電気吸じん機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
G1111216-08	平成23年12月12日	平成23年12月16日	平成23年12月22日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	（平成23年12月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111216-09	平成23年12月15日	平成23年12月16日	平成23年12月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析及び対策検討着手
G1111216-11	平成23年12月6日	平成23年12月16日	平成23年12月22日	電気ミニマット	火災 軽傷1名	当該電気ミニマットを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、1名が火傷を負った。当該製品が折れ曲がり、椅子の脚に踏まれて使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成23年12月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 事業者名：ワタナベ工業株式会社（株式会社山善ブランド）（輸入事業者） 機種・型式：YMM-605（株式会社山善ブランド） 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けてリコール内容を周知し、製品回収を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの 平成19年1月22日からリコールを実施	原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111216-12	平成23年10月24日	平成23年12月16日	平成23年12月22日	電気こんろ（HT-1290（サンウエーブ工業株式会社製ミニキッチンに組み込まれたもの）：日立熱器具株式会社（現　日立アプライアンス株式会社））	火災	当該電気こんろの上面に可燃物（タオル及びボックスティッシュ）を置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、置かれていた可燃物に引火したものと考えられる。	神奈川県	平成23年11月25日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 （平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施）	原因分析及び対策検討着手
D2111219-08	平成23年12月17日	平成23年12月19日	平成23年12月28日	給湯器（屋外式）（型式、調査中：東陶機器株式会社（現TOTO株式会社））	火災	当該給湯器を使用中、当該製品の排気口上部にある軒下の一部を焼損。ガスの漏えいに起因するものかどうかも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成23年12月20日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 （平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111219-03	平成23年12月17日	平成23年12月19日	平成23年12月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析及び対策検討着手
G1111219-04	平成23年11月6日	平成23年12月19日	平成23年12月28日	マッサージチェア	火災	当該マッサージチェアから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
G1111219-05	平成23年12月13日	平成23年12月19日	平成23年12月28日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	（平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111219-06	平成23年11月25日	平成23年12月19日	平成23年12月28日	石油ストーブ（開放式）	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	（平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111219-08	平成23年10月31日	平成23年12月19日	平成23年12月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県		原因分析及び対策検討着手
E3111220-01	平成23年12月19日	平成23年12月20日	平成23年12月28日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（80歳代）	当該乗合バスがバス停を発車したところ、乗客1名が転倒し、右上腕骨外科頚骨折の重傷。	北海道		対策実施
G1111220-01	平成23年12月12日	平成23年12月20日	平成23年12月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		原因分析及び対策検討着手
G1111220-02	平成23年12月15日	平成23年12月20日	平成23年12月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		原因分析及び対策検討着手
G1111220-03	平成23年12月9日	平成23年12月20日	平成23年12月28日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県		原因分析及び対策検討着手
G1111220-04	平成23年12月3日	平成23年12月20日	平成23年12月28日	IH調理器（KZ-MS32A：松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社））	火災	異臭がしたため確認すると、当該IH調理器から発煙し、当該製品の一部を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	静岡県	平成23年12月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111220-05	平成23年12月18日	平成23年12月20日	平成23年12月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1111220-07	平成23年12月15日	平成23年12月20日	平成23年12月28日	石油給湯機付ふろがま	火災	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111220-08	平成23年4月23日	平成23年12月20日	平成23年12月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県		原因分析及び対策検討着手
G1111220-09	平成23年12月12日	平成23年12月20日	平成23年12月28日	水槽用ヒーター	火災	当該水槽用ヒーターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析及び対策検討着手
G1111220-10	平成23年12月17日	平成23年12月20日	平成23年12月28日	介護用リフト	火災	当該介護用リフトを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	（平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111221-01	平成23年12月	平成23年12月21日	平成23年12月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
G1111221-02	平成23年12月16日	平成23年12月21日	平成23年12月28日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
G1111221-03	平成23年12月4日	平成23年12月21日	平成23年12月28日	石油給湯機 （OTQ-302SAWY：株式会社ノーリツ）	火災	当該石油給湯機を使用中、湯温が下がったため確認すると、当該製品の前面カバー下部が外れ、その隙間から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	新潟県	平成23年12月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 （平成14年10月24日からリコールを実施）	原因分析及び対策検討着手
G1111221-08	平成23年12月20日	平成23年12月21日	平成23年12月28日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県		原因分析及び対策検討着手
G1111221-11	平成23年12月20日	平成23年12月21日	平成23年12月28日	食器洗い乾燥機	火災	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1111221-13	平成23年12月21日	平成23年12月21日	平成23年12月28日	漏電ブレーカー	火災	当該漏電ブレーカーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1111222-02	平成23年12月16日	平成23年12月22日	平成24年1月6日	照明器具（天井埋込式）	火災	事務所内の当該照明器具の電源を入れたところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故前から当該製品が点灯しない不具合が発生していた状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111222-03	平成23年12月12日	平成23年12月22日	平成24年1月6日	電気温風機（セラミックファンヒーター） （TK-5339PR：燦坤日本電器株式会社（輸入事業者））	火災	当該電気温風機を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年12月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111222-17	平成23年12月11日	平成23年12月22日	平成24年1月6日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のエンジンルームから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	三重県		原因分析及び対策検討着手
G1111222-19	平成23年12月22日	平成23年12月22日	平成24年1月6日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析及び対策検討着手
D2111226-01	平成23年12月25日	平成23年12月26日	平成24年1月6日	ゴム管口	火災	小型湯沸器に接続した当該ゴム管口と、当該ゴム管口に接続したガス管（ソフトコード）の一部が熱により溶融する火災事故が発生。当該ゴム管口にパッキンが装着されていなかったことから、当該ゴム管口から漏えいしたガスに小型湯沸器の点火時のスパークが引火したことが原因と考えられるが、現在、調査中。	東京都	平成23年12月26日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111226-06	平成23年12月25日	平成23年12月26日	平成24年1月6日	電気毛布	火災	当該電気毛布を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		原因分析及び対策検討着手
G1111226-09	平成23年12月9日	平成23年12月26日	平成24年1月6日	除湿機	火災	当該除湿機の電源コードから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	（平成24年1月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111226-10	平成23年12月22日	平成23年12月26日	平成24年1月6日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
F1111227-01	平成23年12月14日	平成23年12月27日	平成24年1月13日	普通乗用自動車	死亡1名	当該普通乗用自動車で走行中、エンジンが高回転となり、ブレーキを踏むも制動せず、電柱に衝突し運転者が死亡。当該製品に起因する事故かどうかも含め、現在、原因を調査中。	長崎県		原因分析及び対策検討着手
G1111227-02	平成23年12月24日	平成23年12月27日	平成24年1月13日	電気蓄熱式湯たんぽ	火災	当該電気蓄熱式湯たんぽを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県		原因分析及び対策検討着手
G1111227-04	平成23年12月11日	平成23年12月27日	平成24年1月13日	扇風機	火災	当該扇風機から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	千葉県		原因分析及び対策検討着手
G1111227-05	平成23年12月25日	平成23年12月27日	平成24年1月13日	ポータブルDVDプレーヤー （VS-GD121（株式会社ベルソスブランド）：株式会社REAL LIFEJAPAN（株式会社ベルソスブランド））	火災 軽傷3名	当該ポータブルDVDプレーヤーを充電中、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生、3名が負傷した。現在、原因を調査中。	京都府	平成24年1月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
D2111228-01	平成23年12月27日	平成23年12月28日	平成24年1月13日	ガス栓 （製造者、型式：不明）	火災	当該ガス栓及び周辺を焼損する火災が発生。未使用側の当該ガス栓を誤って開放し、ガスこんろの着火操作を行ったため、当該ガス栓から漏えいしたガスに引火したことが原因と考えられるが、現在、調査中。	千葉県	平成23年12月28日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	対策実施
G1111228-02	平成23年12月23日	平成23年12月28日	平成24年1月13日	石油温風暖房機	火災	当該石油温風暖房機から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	（平成24年1月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
G1111228-03	平成23年12月25日	平成23年12月28日	平成24年1月13日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
G1111228-05	平成23年12月14日	平成23年12月28日	平成24年1月13日	テレビゲーム機	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該テレビゲーム機及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111228-10	平成23年12月19日	平成23年12月28日	平成24年1月13日	水槽用ヒーター	火災	当該水槽用ヒーターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析及び対策検討着手
G1111228-12	平成23年12月22日	平成23年12月28日	平成24年1月13日	石油ストーブ（半密閉式） （SV-V45M：株式会社コロナ）	火災	当該石油ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	北海道	平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111228-13	平成23年12月20日	平成23年12月28日	平成24年1月13日	電気ストーブ（カーボンヒーター） （TSK-5328CT：燦坤日本電器株式会社（輸入事業者））	火災	当該電気ストーブを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、当該製品の強弱切り替えスイッチに使用されているダイオードの部品不良により、異常発熱し、火災に至ったものと考えられる。	静岡県	平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 （平成23年2月10日からリコールを実施）	原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1111228-14	平成23年12月20日	平成23年12月28日	平成24年1月13日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福井県		原因分析及び対策検討着手
G1111228-15	平成23年12月26日	平成23年12月28日	平成24年1月13日	エアコン（室外機）	火災	異臭と異音に気付き確認すると、当該エアコン（室外機）及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福井県	平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1111228-16	平成23年12月20日	平成23年12月28日	平成24年1月13日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを使用中、当該製品内部から発煙、出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。当該製品に対応した電気の周波数と異なる地域で使用した状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成24年1月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
D2120104-01	平成24年1月3日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	ガス栓（迅速継ぎ手）（製造者、型式：不明）	火災	当該ガス栓を取り付けてある壁板上部の一部が損傷。当該ガス栓の前には本の入った段ボールが置かれていたことから、この段ボール箱が当該ガス栓に押しつけられたことでガスが漏えいし、消灯時の電気スイッチからのスパークが引火したことが原因と考えられるが、現在、調査中。	千葉県	平成24年1月4日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済（平成24年2月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
D2120104-02	平成24年1月1日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	風呂釜（給湯付き）（GRQ-1600G：株式会社ノーリツ）	火災	当該風呂釜を使用したところ、当該製品を焼損する火災が発生。原因は、当該製品の電磁弁の経年劣化によりガスが漏えいし、発火したものと推定されるが、現在、調査中。	千葉県	平成24年1月5日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 平成24年1月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
E3120104-01	平成24年1月4日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	列車	火災	当該列車の床下から発煙し、当該列車を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	富山県		追跡確認未了
G1120104-02	平成23年4月10日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		追跡確認未了
G1120104-04	平成23年12月29日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県		追跡確認未了
G1120104-07	平成23年12月30日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1120104-08	平成23年12月19日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	軽自動車	火災	当該軽自動車のカーオーディオのスピーカー付近から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大分県		追跡確認未了
G1120104-09	平成23年12月25日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	スピーカー（アンプ内蔵）	火災	当該スピーカーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	（平成24年1月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120104-10	平成23年12月25日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	火災	当該食器洗い乾燥機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120104-14	平成23年10月26日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）	火災	異音がしたため確認すると、当該パワーコンディショナ上面部から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。取扱説明書で禁止している車庫内に当該製品を設置していた状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成23年11月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120104-15	平成23年12月26日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	ノートパソコン（dynabook SSRX1/T8E(PARX1T8ELD）：株式会社東芝（輸入事業者））	火災 軽傷1名	当該ノートパソコンのバッテリーが破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成24年１月６日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120104-17	平成23年12月31日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県		追跡確認未了
G1120104-18	平成23年12月31日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	オーブンレンジ	火災	当該オーブンレンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	（平成24年1月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120104-19	平成23年12月29日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	石油ストーブ（密閉式）（FF-51B：サンポット株式会社）	火災	当該石油ストーブのスイッチを入れ、数分後、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品が事故前から点火不良であった状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成24年１月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120104-20	平成23年12月9日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
D2120105-04	平成23年12月30日	平成24年1月5日	平成24年1月13日	2口ヒューズガス栓（製造者、型式：調査中）	火災	共同住宅において、ガスこんろを使用中、漏えいしたガスに引火し、当該ガス栓等を焼損する火災が発生。原因は、台所に設置された2口ヒューズガス栓の未使用側を誤って開放し、当該ガス栓に付けられていたプラスチック製のキャップの隙間から漏えいしたガスに、点火の際の火花が引火したためと推定されるが、現在、調査中。	愛知県	平成24年１月６日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 （平成24年1月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120105-01	平成23年12月17日	平成24年1月5日	平成24年1月13日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1120105-04	平成23年12月28日	平成24年1月5日	平成24年1月13日	エアコン（室外機）	火災	当該エアコン（室外機）及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成24年１月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120105-05	平成23年12月30日	平成24年1月5日	平成24年1月13日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	（平成24年1月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
D2120106-01	平成24年1月3日	平成24年1月6日	平成24年1月13日	燃焼器具（製造者、型式：不明）	火災	飲食店において、当該燃焼器具を使用していたところ、ガス漏えい爆発が起こり、当該製品を焼損する火災が発生。原因は、当該製品と金属フレキシブルホースとのはめ込み接続部の接続不良によりガスが漏えいし、何らかの火が引火したことで爆発したものと推定されるが、現在、調査中。	長野県	平成24年１月10日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1120106-02	平成24年1月3日	平成24年1月6日	平成24年1月13日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県		追跡確認未了
G1120106-03	平成23年12月25日	平成24年1月6日	平成24年1月13日	電気フライヤー	火災	飲食店において、当該電気フライヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1120106-04	平成23年12月24日	平成24年1月6日	平成24年1月13日	除湿機	火災	当該除湿機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	G1120106-05と同一事故 （平成24年1月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120106-05	平成23年12月24日	平成24年1月6日	平成24年1月13日	空気清浄機	火災	当該空気清浄機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	G1120106-04と同一事故（平成24年1月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120106-06	平成23年12月28日	平成24年1月6日	平成24年1月13日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1120106-08	平成23年12月13日	平成24年1月6日	平成24年1月13日	ポンプ（井戸用）	火災	当該ポンプを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	（平成24年1月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120106-10	平成23年12月28日	平成24年1月6日	平成24年1月13日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1120106-14	平成23年12月25日	平成24年1月6日	平成24年1月13日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県	（平成24年1月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120106-15	平成23年12月30日	平成24年1月6日	平成24年1月13日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1120106-20	平成23年12月24日	平成24年1月6日	平成24年1月13日	電気蓄熱暖房器	火災	当該電気蓄熱暖房器の噴出し口前に置かれていた衣類を焼損する火災が発生。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
F1120110-01	平成24年1月7日	平成24年1月10日	平成24年1月19日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	火災 死亡1名	当該電気ストーブから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。1名が死亡。現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1120110-02	平成23年12月27日	平成24年1月10日	平成24年1月19日	ガスこんろ	火災	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	（平成24年1月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120110-03	平成24年1月7日	平成24年1月10日	平成24年1月19日	電気こたつ	火災	当該電気こたつを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	（平成24年1月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120110-04	平成23年12月28日	平成24年1月10日	平成24年1月19日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大分県		追跡確認未了
G1120110-06	平成23年12月22日	平成24年1月10日	平成24年1月19日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	石川県		追跡確認未了
G1120110-08	平成24年1月5日	平成24年1月10日	平成24年1月19日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1120110-09	平成24年1月5日	平成24年1月10日	平成24年1月19日	電気洗濯乾燥機	火災	当該電気洗濯乾燥機で乾燥後、取り出した可燃物（毛布）を焼損する火災が発生した。取扱説明書で禁止しているポリプロピレン繊維が使用されている毛布をタンブラー乾燥（ドラム式等の回転の熱、風等による乾燥方法）を行った状況を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	平成24年１月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120110-10	平成24年1月3日	平成24年1月10日	平成24年1月19日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1120110-14	平成23年12月23日	平成24年1月10日	平成24年1月19日	ガス温風暖房機	火災	当該ガス温風暖房機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
E3120111-01	平成24年1月8日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	運輸サービス（貸切バス）	火災	当該貸切バスが走行中、車両後部から発煙し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
E3120111-03	平成23年12月30日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（60歳代）	当該乗合バスが客扱いを終えて発車したところ、乗客1名が転倒し、右大腿骨骨折の重傷。	鹿児島県		追跡確認未了
E3120111-04	平成24年1月9日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（40歳代）	当該乗合バスが走行中、急ブレーキをかけたところ、乗客1名が手すりに顔面を強打するとともに、脊髄を損傷する重傷。	千葉県		追跡確認未了
E3120111-05	平成24年1月6日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（70歳代）	当該乗合バスがバス停で停車し降車扱いをしていたところ、降車しようとした乗客1名が転倒し、左大腿骨骨折の重傷。	熊本県		追跡確認未了
F1120111-01	平成24年1月9日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	娯楽サービス（屋内造波プール）	死亡1名	当該造波プールで幼児（5歳）が遊泳中に溺れ、翌日死亡。安全管理を含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1120111-01	平成23年12月23日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	換気扇	火災	当該換気扇を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	（平成24年1月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120111-02	平成24年1月10日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1120111-04	平成24年1月3日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	（平成24年1月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120111-07	平成23年12月27日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		追跡確認未了
G1120111-08	平成24年1月3日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	水槽用ヒーター	火災	当該水槽用ヒーターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1120111-09	平成24年1月3日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県		追跡確認未了
G1120111-10	平成23年11月24日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	エアコン（室外機）	火災	異音がしたため確認すると、当該電気ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	栃木県	平成23年12月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120111-11	平成23年12月21日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	電気ミニマット	火災	当該電気ミニマットを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。就寝時に使用しない旨表記している当該製品を就寝時に使用した可能性を含め、現在、原因を調査中。	石川県	平成24年1月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120111-12	平成23年12月30日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	（平成24年1月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120111-13	平成23年12月31日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	（平成24年1月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120111-14	平成23年12月30日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120111-15	平成23年12月23日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	電気カーペット	火災	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	（平成24年1月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120111-17	平成24年1月1日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	電気蓄熱式湯たんぽ	火災	当該電気蓄熱式湯たんぽを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	（平成24年1月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120111-18	平成24年1月8日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	ガス瞬間湯沸器	火災	当該ガス瞬間湯沸器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	（平成24年2月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120111-19	平成24年1月6日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	徳島県		追跡確認未了
E3120112-01	平成24年1月11日	平成24年1月12日	平成24年1月19日	運輸サービス（自家用有償旅客運送自動車）	死亡1名 重傷1名	当該自家用有償旅客運送自動車が走行中、対向車と衝突し、さらに当該自動車の後続車と衝突、乗客1名が死亡、乗客1名が重傷。	秋田県		追跡確認未了
G1120112-01	平成23年12月3日	平成24年1月12日	平成24年1月19日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1120112-02	平成23年12月3日	平成24年1月12日	平成24年1月19日	バッテリー（ラジコン用）	火災	当該バッテリーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1120112-03	平成23年12月12日	平成24年1月12日	平成24年1月19日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1120112-04	平成23年12月16日	平成24年1月12日	平成24年1月19日	エアコン	火災 軽傷1名	当該エアコンを焼損する火災が発生した。当該製品と室外機の接続線が改造されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成24年１月６日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120112-05	平成23年12月19日	平成24年1月12日	平成24年1月19日	ポータブルDVDプレーヤー	火災	当該ポータブルDVDプレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1120112-06	平成23年12月21日	平成24年1月12日	平成24年1月19日	電気冷蔵庫 （SJ-350JB：シャープ株式会社）	火災	異臭がしたため確認すると、当該電気冷蔵庫から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	平成24年１月６日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120112-08	平成23年6月4日	平成24年1月12日	平成24年1月19日	電気カーペット	火災	当該電気カーペット及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成24年１月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120112-09	平成24年1月2日	平成24年1月12日	平成24年1月19日	エアコン （F22HTRS-W：ダイキン工業株式会社）	火災	当該エアコンを使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	愛知県	平成24年１月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
E3120113-01	平成24年1月4日	平成24年1月13日	平成24年1月19日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（70歳代）	当該乗合バスがバス停を発車したところ、乗客1名が転倒し、第7胸椎圧迫骨折の重傷。	鹿児島県		追跡確認未了
G1120113-02	平成23年12月17日	平成24年1月13日	平成24年1月19日	石油ふろがま（薪兼用）	火災	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	（平成24年1月31日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120113-07	平成23年12月29日	平成24年1月13日	平成24年1月19日	エアコン（室外機）	火災	異臭がしたため確認すると、当該エアコン（室外機）及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成24年１月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120113-10	平成24年1月1日	平成24年1月13日	平成24年1月19日	換気扇	火災	当該換気扇を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	（平成24年1月31日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
D2120116-14	平成23年12月22日	平成24年1月16日	平成24年1月26日	屋外式（RF式）ガス給湯付ふろがま（都市ガス用） （GT-1600RM：株式会社ノーリツ）	火災	当該ガス給湯付ふろがまを使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	平成24年１月17日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 平成24年１月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120116-01	平成23年12月25日	平成24年1月16日	平成24年1月26日	調光器 （DP-34402（大光電機株式会社ブランド）：トヨスター株式会社（大光電機株式会社ブランド））	火災	当該調光器を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	平成24年１月６日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120116-03	平成23年12月19日	平成24年1月16日	平成24年1月26日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県		追跡確認未了
G1120116-07	平成24年1月11日	平成24年1月16日	平成24年1月26日	石油給湯機付ふろがま	火災	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	（平成24年2月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120116-09	平成24年1月12日	平成24年1月16日	平成24年1月26日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1120116-10	平成24年1月14日	平成24年1月16日	平成24年1月26日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
D2120117-02	平成24年1月13日	平成24年1月17日	平成24年1月26日	高圧ホース （製造者、型式：調査中）	火災	給湯器を使用したところ、ガスボンベ及び周辺を焼損する火災が発生。原因は、ガスボンベの調整器に接続されていた当該高圧ホースに亀裂が入っていたことから、亀裂より漏えいしたガスに、給湯器の点火時の火が引火したものと推定されるが、現在、調査中。	岐阜県	平成24年１月17日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1120117-04	平成24年1月16日	平成24年1月17日	平成24年1月26日	石油ストーブ（開放式）	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	（平成24年1月31日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120117-08	平成24年1月14日	平成24年1月17日	平成24年1月26日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県		追跡確認未了
G1120117-09	平成24年1月6日	平成24年1月17日	平成24年1月26日	園芸用電気温風機	火災	当該園芸用電気温風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県		追跡確認未了
G1120117-10	平成24年1月7日	平成24年1月17日	平成24年1月26日	原動機付自転車	火災	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
E3120118-01	平成24年1月15日	平成24年1月18日	平成24年1月26日	運輸サービス（貸切バス）	火災	当該貸切バスが走行中、車両後部から出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	宮城県		追跡確認未了
G1120118-01	平成23年12月31日	平成24年1月18日	平成24年1月26日	電気あんか	火災	当該電気あんかを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120118-02	平成24年1月14日	平成24年1月18日	平成24年1月26日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	火災	当該電気温風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	（平成24年2月3日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120118-03	平成24年1月8日	平成24年1月18日	平成24年1月26日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1120118-04	平成24年1月11日	平成24年1月18日	平成24年1月26日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	（平成24年1月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120118-06	平成24年1月16日	平成24年1月18日	平成24年1月26日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	火災	当該電気温風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	（平成24年1月31日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120118-11	平成23年12月19日	平成24年1月18日	平成24年1月26日	車両用蓄電器	火災	当該車両用蓄電器から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	茨城県		追跡確認未了
G1120118-12	平成24年1月10日	平成24年1月18日	平成24年1月26日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
G1120118-13	平成24年1月16日	平成24年1月18日	平成24年1月26日	ハードディスク（パソコン周辺機器）	火災	当該ハードディスクを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	（平成24年2月3日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120118-14	平成24年1月13日	平成24年1月18日	平成24年1月26日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	（平成24年2月14日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120118-15	平成24年1月5日	平成24年1月18日	平成24年1月26日	電子レンジ	火災	当該電子レンジ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品内部に小動物が侵入していた状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成24年１月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
E3120119-01	平成23年9月26日	平成24年1月19日	平成24年1月26日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（70歳代）	当該乗合バスが客扱いを終えて発車したところ、降車した乗客の持っていた杖が閉じたドアに挟まっていたことから、当該乗客が転倒し、左肘関節打撲、左膝関節挫傷、頸椎捻挫等の重傷。	大分県		追跡確認未了
E3120119-02	平成23年12月20日	平成24年1月19日	平成24年1月26日	運輸サービス（タクシー）	重傷1名	当該タクシーが乗客の降車後発車したところ、降車した乗客の衣服が閉めたドアに挟まっていたことから、当該乗客が転倒し、上腕骨折の重傷。	和歌山県		追跡確認未了
G1120119-03	平成24年1月10日	平成24年1月19日	平成24年1月26日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
G1120119-04	平成24年1月17日	平成24年1月19日	平成24年1月26日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県		追跡確認未了
G1120119-06	平成24年1月10日	平成24年1月19日	平成24年1月26日	屋外式（RF式）ガスふろがま（LPガス用）（GF-200D：株式会社長府製作所）	火災	当該ガスふろがまから発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	平成24年１月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120119-07	平成24年1月16日	平成24年1月19日	平成24年1月26日	ガス給湯付ふろがま	火災	当該ガス給湯付ふろがまから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1120120-48	平成23年12月18日	平成24年1月20日	平成24年1月26日	ヘアアイロン（充電式）	火災	当該ヘアアイロンから出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120120-51	平成24年1月6日	平成24年1月20日	平成24年1月26日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		追跡確認未了
G1120120-53	平成24年1月3日	平成24年1月20日	平成24年1月26日	空気清浄機	火災	病院内に設置されていた当該空気清浄機を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品が改造されていた可能性を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	平成24年1月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120120-55	平成24年1月20日	平成24年1月20日	平成24年1月26日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	（平成24年2月3日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
E3120123-01	平成24年1月18日	平成24年1月23日	平成24年2月2日	運輸サービス（タクシー）	重傷1名	当該タクシーの乗客が降車中、付近に停車していた自動車が後退し、当該タクシーの左側後部ドアに衝突したため、乗客がドアに挟まれ、左足内踝を骨折する重傷。	長野県		追跡確認未了
F1120123-01	平成24年1月17日	平成24年1月23日	平成24年2月2日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名 軽傷8名	当該乗合バスが高速道路を走行中、前方の車に衝突し、乗客1名が重傷、8名が軽傷。	愛知県		追跡確認未了
G1120123-06	平成24年1月9日	平成24年1月23日	平成24年2月2日	スノーモービル	火災	当該スノーモービルを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
G1120123-07	平成24年1月14日	平成24年1月23日	平成24年2月2日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	（平成24年2月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120124-02	平成24年1月22日	平成24年1月24日	平成24年2月2日	電気毛布	火災	当該電気毛布を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	（平成24年2月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120124-03	平成24年1月21日	平成24年1月24日	平成24年2月2日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	（平成24年2月3日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120124-08	平成24年1月20日	平成24年1月24日	平成24年2月2日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県		追跡確認未了
G1120124-10	平成24年1月21日	平成24年1月24日	平成24年2月2日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		追跡確認未了
G1120124-11	平成24年1月10日	平成24年1月24日	平成24年2月2日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		追跡確認未了
G1120124-12	平成22年9月22日	平成24年1月24日	平成24年2月2日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
D2120125-01	平成24年1月24日	平成24年1月25日	平成24年2月2日	家庭用こんろ（IC-4600F：株式会社パロマ）	火災	当該家庭用こんろ及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	千葉県	平成24年1月26日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 （平成24年2月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
E3120125-01	平成24年1月23日	平成24年1月25日	平成24年2月2日	運輸サービス（タクシー）	重傷1名	当該タクシーが下り坂を走行中、スリップしたことにより道路のガードパイプに乗り上げて転覆し、さらに対向車と衝突して、乗客1名が重傷。	東京都		追跡確認未了
G1120125-01	平成24年1月22日	平成24年1月25日	平成24年2月2日	IH調理器	火災	当該IH調理器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	（平成24年2月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120125-02	平成24年1月20日	平成24年1月25日	平成24年2月2日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		追跡確認未了
G1120125-07	平成24年1月21日	平成24年1月25日	平成24年2月2日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	(平成24年2月3日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	追跡確認未了
G1120125-08	平成23年12月24日	平成24年1月25日	平成24年2月2日	電子ライター	火災	当該電子ライターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成24年2月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	追跡確認未了
D2120126-01	平成24年1月25日	平成24年1月26日	平成24年2月2日	ニロヒューズガス栓(KCU-31:株式会社桂精機製作所)	火災	ガスこんろを使用したところ、当該ニロヒューズガス栓を焼損する火災が発生。原因は、当該ガス栓の未使用側のガス栓をアルミホイルで覆った状態で誤って開放したことから、ヒューズ機能が働かずにガスが漏えいし、ガスこんろの点火の火が引火したものと推定されるが、現在、調査中。	新潟県	平成24年1月27日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 (平成24年2月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	追跡確認未了
G1120126-14	平成24年1月19日	平成24年1月26日	平成24年2月2日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県		追跡確認未了
G1120126-16	平成24年1月1日	平成24年1月26日	平成24年2月2日	電気トースター	火災	当該電気トースターを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成24年1月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120127-07	平成24年1月25日	平成24年1月27日	平成24年2月2日	電気ストーブ(オイルヒーター)	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	(平成24年2月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	追跡確認未了
G1120127-08	平成24年1月24日	平成24年1月27日	平成24年2月2日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
G1120127-09	平成24年1月4日	平成24年1月27日	平成24年2月2日	ガス衣類乾燥機(都市ガス用) (160-0015(大阪ガス株式会社ブランド):松下電器産業株式会社(現　パナソニック株式会社))	火災	当該ガス衣類乾燥機を使用中、当該製品から発煙し、当該製品及び内部の可燃物(タオル)を焼損する火災が発生した。当該製品内の可燃物に残留した油脂成分が酸化発熱したことにより自然発火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成24年1月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120127-13	平成24年1月19日	平成24年1月27日	平成24年2月2日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
G1120127-14	平成24年1月25日	平成24年1月27日	平成24年2月2日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1120127-15	平成24年1月25日	平成24年1月27日	平成24年2月2日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県		追跡確認未了
F1120130-01	平成24年1月28日	平成24年1月30日	平成24年2月9日	運輸サービス(貸切バス)	重傷2名 軽傷9名	当該貸切バスが高速道路を走行中、進路変更してきた貨物自動車と衝突し、2名が重傷、9名が軽傷。	熊本県		追跡確認未了
G1120130-04	平成24年1月10日	平成24年1月30日	平成24年2月9日	石油給湯機(UIB-3030CX(FF):株式会社コロナ)	火災	異臭がしたため確認すると、当該石油給湯機及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品が水漏れし、腐食していた状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成24年2月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120130-05	平成24年1月28日	平成24年1月30日	平成24年2月9日	水槽用ヒーター	火災	当該水槽用ヒーターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1120130-06	平成24年1月26日	平成24年1月30日	平成24年2月9日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	（平成24年2月14日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120130-09	平成24年1月22日	平成24年1月30日	平成24年2月9日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1120130-10	平成24年1月23日	平成24年1月30日	平成24年2月9日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	（平成24年2月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120130-14	平成24年1月27日	平成24年1月30日	平成24年2月9日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		追跡確認未了
G1120131-06	平成24年1月22日	平成24年1月31日	平成24年2月9日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	（平成24年2月14日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120131-07	平成24年1月22日	平成24年1月31日	平成24年2月9日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1120131-08	平成24年1月28日	平成24年1月31日	平成24年2月9日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県		追跡確認未了
G1120201-07	平成24年1月23日	平成24年2月1日	平成24年2月9日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1120201-08	平成24年1月31日	平成24年2月1日	平成24年2月9日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大分県	（平成24年2月14日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120201-28	平成24年2月1日	平成24年2月1日	平成24年2月9日	岩盤浴サービス	死亡3名	岩盤浴場において、雪崩が発生し、3名が死亡。現在、原因を調査中。	秋田県		追跡確認未了
B2120202-01	平成24年1月10日	平成24年2月2日	平成24年2月9日	医療サービス	重症1名	病院にて、薬剤を処方する際、患者の薬剤によるアレルギー情報を把握していたが、十分に確認をせずに、アレルギー症状を発症する薬剤を処方。処方された薬剤を投与した際、アナフィラキシーショックにより一時心肺停止状態になる重症。	大阪府		追跡確認未了
G1120202-03	平成24年1月31日	平成24年2月2日	平成24年2月9日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
G1120202-04	平成24年1月30日	平成24年2月2日	平成24年2月9日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	石川県	平成24年２月７日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120202-05	平成24年1月27日	平成24年2月2日	平成24年2月9日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
G1120202-07	平成24年2月1日	平成24年2月2日	平成24年2月9日	カセットこんろ	火災	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	（平成24年2月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120202-08	平成24年2月1日	平成24年2月2日	平成24年2月9日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1120202-09	平成24年1月29日	平成24年2月2日	平成24年2月9日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県		追跡確認未了
G1120202-10	平成24年1月28日	平成24年2月2日	平成24年2月9日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	（平成24年2月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120202-11	平成24年1月24日	平成24年2月2日	平成24年2月9日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	（平成24年2月10日及平成24年2月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120202-12	平成24年1月31日	平成24年2月2日	平成24年2月9日	石油給湯機付ふろがま	火災	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	（平成24年2月14日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
E3120203-01	平成23年12月17日	平成24年2月3日	平成24年2月9日	原動機付自転車	重傷1名	当該原動機付自転車のエンジンを掛けたところ、急に走り出したため転倒し、右手首骨折の重傷。現在、原因を調査中。	鹿児島県		追跡確認未了
E3120203-02	平成24年2月1日	平成24年2月3日	平成24年2月9日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（60歳代）	当該乗合バスがバス停で停車し客扱いをしていたところ、降車しようとした乗客1名が前扉のステップ上で転倒し、路上に転落して、左上腕骨頭骨及び左大腿骨頸部を骨折する重傷。	熊本県		追跡確認未了
G1120203-04	平成24年2月1日	平成24年2月3日	平成24年2月9日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県		追跡確認未了
G1120203-08	平成24年1月24日	平成24年2月3日	平成24年2月9日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
D2120206-01	平成24年2月4日	平成24年2月6日	平成24年2月16日	業務用こんろ（S-TGR-7545：タニコー株式会社）	火災 軽傷1名	公民館において、当該業務用こんろを使用していたところ、爆発が発生し、1名が軽傷を負う火災が発生。原因は、当該製品のグリルの器具栓が、何らかの要因により開放状態となっていたことからガスが漏えいし、当該製品の火が引火したものと推定されるが、現在、調査中。	茨城県	平成24年２月７日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1120206-01	平成23年1月13日	平成24年2月6日	平成24年2月16日	石油ふろがま（BM-71：株式会社長府製作所）	火災	当該石油ふろがまを使用中、その場を離れ戻ったところ、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	長野県	平成23年２月１日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120206－02	平成24年2月2日	平成24年2月6日	平成24年2月16日	エアコン（室外機）	火災	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県		追跡確認未了
G1120206-05	平成24年2月5日	平成24年2月6日	平成24年2月16日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1120206－06	平成24年1月1日	平成24年2月6日	平成24年2月16日	石油給湯機付ふろがま（ORM-3001Y：株式会社ノーリツ）	火災	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	茨城県	平成24年１月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120206-11	平成24年1月27日	平成24年2月6日	平成24年2月16日	ガス衣類乾燥機	火災	当該ガス衣類乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	（平成24年2月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120206-12	平成24年2月3日	平成24年2月6日	平成24年2月16日	石油ストーブ（開放式）	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	（平成24年2月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120206-14	平成24年1月17日	平成24年2月6日	平成24年2月16日	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	火災 軽傷1名	当該食器洗い乾燥機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品の操作部が改造されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成24年１月31日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
D2120207-14	平成24年2月6日	平成24年2月7日	平成24年2月16日	瞬間湯沸器（開放式）（GW-525：松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社））	一酸化炭素中毒（死亡1名、軽症1名）	工場内住宅において、一酸化炭素中毒により、1名が死亡し、1名が病院で治療を受ける事故が発生。原因は、当該瞬間湯沸器を使用していたところ、何らかの要因により不完全燃焼をおこし、一酸化炭素が屋内に滞留したものと推定されるが、現在、調査中。	茨城県	平成24年２月８日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 （平成24年2月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120207-01	平成24年2月4日	平成24年2月7日	平成24年2月16日	蓄熱式電気湯たんぽ	火災	当該蓄熱式電気湯たんぽを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	（平成24年3月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120207-02	平成24年2月5日	平成24年2月7日	平成24年2月16日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		追跡確認未了
G1120207-03	平成24年2月5日	平成24年2月7日	平成24年2月16日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	富山県	（平成24年2月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120207-05	平成24年2月3日	平成24年2月7日	平成24年2月16日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	（平成24年2月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120207-11	平成24年1月10日	平成24年2月7日	平成24年2月16日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1120207-12	平成24年1月22日	平成24年2月7日	平成24年2月16日	電気カーペット	火災	当該電気カーペットを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。取扱説明書で禁止している当該製品の上に布団を載せて使用していた状況及びコントローラーに外力が加わった可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成24年２月７日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
E3120208-01	平成24年2月4日	平成24年2月8日	平成24年2月16日	運輸サービス（乗合バス）	重傷1名（70歳代）	当該乗合バスが降車扱いを終えて発車したところ、乗客1名が転倒し、左大腿骨骨折の重傷。	鹿児島県		追跡確認未了
G1120208-01	平成24年1月30日	平成24年2月8日	平成24年2月16日	電子レンジ（KRD-0106：小泉成器株式会社（輸入事業者））	火災	当該電子レンジを使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。事故原因は、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパーク（電気火花）が発生し、トラッキング現象（絶縁破壊による短絡）が起こり、出火に至ったと考えられる。	大阪府	平成24年２月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 （平成19年9月12日からリコールを実施）	追跡確認未了
G1120208-06	平成24年1月30日	平成24年2月8日	平成24年2月16日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		追跡確認未了
G1120208-07	平成24年1月31日	平成24年2月8日	平成24年2月16日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		追跡確認未了
G1120208-08	平成24年2月6日	平成24年2月8日	平成24年2月16日	電気ボイラー	火災	当該電気ボイラーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	（平成24年2月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120208-09	平成24年1月27日	平成24年2月8日	平成24年2月16日	ガスこんろ	火災	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1120208-14	平成24年2月7日	平成24年2月8日	平成24年2月16日	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	火災	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	(平成24年2月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	追跡確認未了
G1120209-01	平成24年1月6日	平成24年2月9日	平成24年2月16日	照明器具 (FVH11400R(株式会社東芝ブランド):株式会社LDF(株式会社東芝ブランド))	火災	当該照明器具から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県	平成24年1月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120209-06	平成24年1月14日	平成24年2月9日	平成24年2月16日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1120209-07	平成24年1月17日	平成24年2月9日	平成24年2月16日	充電器(モバイル端末用)	火災	当該充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	(平成24年2月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	追跡確認未了
G1120209-08	平成24年1月18日	平成24年2月9日	平成24年2月16日	充電器(モバイル端末用)	火災	当該充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	(平成24年3月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	追跡確認未了
G1120209-09	平成24年1月21日	平成24年2月9日	平成24年2月16日	電気ストーブ(オイルヒーター) (HYT-029FT:株式会社コンポジット(輸入事業者))	火災	当該電気ストーブを使用中、当該製品から火花が生じ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成24年2月14日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120209-10	平成24年1月22日	平成24年2月9日	平成24年2月16日	電気瞬間湯沸器	火災	当該電気瞬間湯沸器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1120209-14	平成23年12月24日	平成24年2月9日	平成24年2月16日	ガス給湯器	火災	当該ガス給湯器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1120209-15	平成23年12月25日	平成24年2月9日	平成24年2月16日	水槽用サーモスタット付ヒーター	火災	当該水槽用サーモスタット付ヒーターを焼損する火災が発生した。水槽内の水量が不足し、空焚きになった可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
B2120210-01	平成24年1月23日	平成24年2月10日	平成24年2月16日	医療サービス	重症1名	病院において、硬膜外麻酔のみで手術中、患者の体が動いたため、投与すべきでない筋弛緩薬を投与した。その後、容態が急変したが、心電図のアラームがオフになっており作動しなかったため気付くのが遅れ、一時心肺停止になった。	福岡県		追跡確認未了
G1120210-05	平成24年1月30日	平成24年2月10日	平成24年2月16日	石油ストーブ(開放式) (HSR-21E:シャープ株式会社)	火災 軽傷1名	当該石油ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品の給油時の状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	平成24年2月14日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120210-06	平成23年12月17日	平成24年2月10日	平成24年2月16日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120213-04	平成24年2月8日	平成24年2月13日	平成24年2月23日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120213-05	平成24年2月10日	平成24年2月13日	平成24年2月23日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1120213－07	平成24年2月12日	平成24年2月13日	平成24年2月23日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1120214-03	平成24年2月12日	平成24年2月14日	平成24年2月23日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大分県		追跡確認未了
G1120214-08	平成24年2月8日	平成24年2月14日	平成24年2月23日	オーブントースター	火災	当該オーブントースターを使用中、その場を離れたところ、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。取扱説明書で禁止しているマーガリンを塗った食パンを焼いた可能性を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	平成24年2月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120214-09	平成24年2月11日	平成24年2月14日	平成24年2月23日	電気カーペット	火災	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	（平成24年2月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120215-01	平成24年2月10日	平成24年2月15日	平成24年2月23日	石油ストーブ（開放式）	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	（平成24年2月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120215-04	平成24年2月9日	平成24年2月15日	平成24年2月23日	石油こんろ	火災	当該石油こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	（平成24年2月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
D2120216-01	平成24年2月15日	平成24年2月16日	平成24年2月23日	ガス栓用プラグ（製造者、型式：不明）	火災	当該ガス栓用プラグが接続されたガス栓に漏えいがないか確認するためにタバコの火を近づけたところ、ガス栓周辺が焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	平成24年2月16日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1120216-01	平成24年1月29日	平成24年2月16日	平成24年2月23日	石油ふろがま	火災	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	（平成24年3月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120216-03	平成24年2月12日	平成24年2月16日	平成24年2月23日	食器洗い乾燥機	火災	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	（平成24年2月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120216-06	平成24年2月13日	平成24年2月16日	平成24年2月23日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		追跡確認未了
G1120216-07	平成24年1月19日	平成24年2月16日	平成24年2月23日	石油ふろがま（CK-11：株式会社長府製作所）	火災	当該石油ふろがまを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故の原因は、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター（空焚き防止装置を働かせないようにするもの）を修理・点検後に戻し忘れたため、浴槽排水栓の閉め方が不十分で空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	長野県	平成24年２月３日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 （平成19年7月27日からリコールを実施）	追跡確認未了
G1120216-10	平成24年2月10日	平成24年2月16日	平成24年2月23日	電気カーペット	火災	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	（平成24年3月9日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120216-11	平成24年2月2日	平成24年2月16日	平成24年2月23日	ガスふろがま用バーナー（LPガス用）	火災	当該ガスふろがま用バーナーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	（平成24年3月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120217-02	平成24年2月15日	平成24年2月17日	平成24年2月23日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1120217-03	平成24年2月15日	平成24年2月17日	平成24年2月23日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1120217-04	平成24年2月10日	平成24年2月17日	平成24年2月23日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県		追跡確認未了
G1120220-03	平成24年2月4日	平成24年2月20日	平成24年3月1日	換気扇	火災	当該換気扇を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		追跡確認未了
G1120220-04	平成24年2月16日	平成24年2月20日	平成24年3月1日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	（平成24年3月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120220－06	平成24年2月7日	平成24年2月20日	平成24年3月1日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1120220-07	平成24年2月19日	平成24年2月20日	平成24年3月1日	石油ストーブ（密閉式）	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1120220-10	平成24年2月14日	平成24年2月20日	平成24年3月1日	電気カーペット	火災	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	（平成24年3月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120220-14	平成24年2月14日	平成24年2月20日	平成24年3月1日	エアコン（室外機）	火災	当該エアコン（室外機）及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	高知県	平成24年２月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
D2120221-01	平成24年2月21日	平成24年2月21日	平成24年3月1日	めんゆで器（MGS-STL：株式会社マルゼン）	一酸化炭素中毒（重症1名、軽症18名）	交流施設において、そば打ち体験学習中、一酸化炭素中毒になる事故が発生。原因は、当該めんゆで器の排気口が、鍋で塞がれていたため排気不良となり、不完全燃焼を起こして一酸化炭素が発生したものと推定されるが、現在、調査中。	岐阜県	平成24年２月22日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1120221-06	平成24年2月15日	平成24年2月21日	平成24年3月1日	電気こんろ	火災	当該電気こんろから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	福岡県	（平成24年3月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120221-09	平成24年2月13日	平成24年2月21日	平成24年3月1日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1120222-01	平成24年2月17日	平成24年2月22日	平成24年3月1日	電気冷温風機	火災	当該電気冷温風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1120222-02	平成23年12月13日	平成24年2月22日	平成24年3月1日	食器乾燥機	火災	当該食器乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1120222-03	平成23年4月15日	平成24年2月22日	平成24年3月1日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県		追跡確認未了
G1120222-04	平成24年2月19日	平成24年2月22日	平成24年3月1日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	（平成24年3月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120222-13	平成24年1月27日	平成24年2月22日	平成24年3月1日	水槽用ヒーター	火災	当該水槽用ヒーターから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120223-02	平成24年2月7日	平成24年2月23日	平成24年3月1日	電気洗濯乾燥機	火災	当該電気洗濯乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	（平成24年3月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120223-04	平成24年2月22日	平成24年2月23日	平成24年3月1日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1120223-11	平成24年2月21日	平成24年2月23日	平成24年3月1日	石油給湯機付ふろがま	火災	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		追跡確認未了
G1120224-45	平成24年2月12日	平成24年2月24日	平成24年3月1日	照明器具 (HA8678T EPH:松下電工株式会社(現　パナソニック株式会社))	火災	当該照明器具の点灯操作を繰り返したところ、異音とともに火花が生じ、当該製品の内部部品の一部を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	群馬県	平成24年2月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120224-47	平成23年10月5日	平成24年2月24日	平成24年3月1日	除湿機	火災	当該除湿機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
G1120227-01	平成24年2月21日	平成24年2月27日	平成24年3月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1120227-02	平成24年2月24日	平成24年2月27日	平成24年3月8日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県		追跡確認未了
G1120227-04	平成24年2月25日	平成24年2月27日	平成24年3月8日	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
D2120228-06	平成24年2月27日	平成24年2月28日	平成24年3月8日	金属フレキシブルホース (型式調査中:日立金属株式会社)	火災	ガスこんろを点火したところ、火災が発生。原因は、販売事業者がガスこんろと金属フレキシブルホースを接続する際、誤ってナットを二重に取り付けたため、ナットの間の隙間から漏えいしたガスに、ガスこんろの火が引火したものと推定されるが、現在、調査中。	埼玉県	平成24年2月29日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
E3120228-01	平成24年2月3日	平成24年2月28日	平成24年3月8日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名	当該乗合バスがバス停で乗客扱い中、乗車しようとした乗客が手すりに手をかけたところ、乗降口のドアが閉まり、右腕が挟まれ、右尺骨骨幹部骨折の重傷。	熊本県		追跡確認未了
F1120228-01	平成24年2月6日	平成24年2月28日	平成24年3月8日	運輸サービス(随伴用自動車)	重傷1名	当該随伴用自動車が走行中、対向車と衝突し、同乗利用者1名が重傷。	高知県		追跡確認未了
G1120228-03	平成24年2月23日	平成24年2月28日	平成24年3月8日	石油ふろがま	火災	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	（平成24年3月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120228-09	平成24年2月22日	平成24年2月28日	平成24年3月8日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	（平成24年3月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120228-10	平成24年2月12日	平成24年2月28日	平成24年3月8日	灯油ボイラ	火災	当該灯油ボイラを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	高知県		追跡確認未了
G1120228-11	平成24年2月25日	平成24年2月28日	平成24年3月8日	石油給湯機	火災	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		追跡確認未了
G1120229-01	平成24年2月23日	平成24年2月29日	平成24年3月8日	石油給湯機付ふろがま	火災	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	（平成24年3月9日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120229-02	平成24年2月20日	平成24年2月29日	平成24年3月8日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1120229-05	平成24年2月28日	平成24年2月29日	平成24年3月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
F1120301-01	平成24年2月25日	平成24年3月1日	平成24年3月8日	運輸サービス(貸切バス)	重傷1名 軽傷20名	当該貸切バスが高速道路を走行中、前方の車に追突し、乗客1名が重傷、20名が軽傷。	福島県		追跡確認未了
G1120301-03	平成24年2月17日	平成24年3月1日	平成24年3月8日	家庭用電気治療器	火災	当該家庭用電気治療器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1120301-05	平成24年2月17日	平成24年3月1日	平成24年3月8日	除雪機	火災	当該除雪機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1120301-07	平成24年2月9日	平成24年3月1日	平成24年3月8日	電気式床暖房	火災	当該電気式床暖房を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成24年３月２日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120302-03	平成23年1月23日	平成24年3月2日	平成24年3月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のエンジンルーム内から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1120302-04	平成23年11月24日	平成24年3月2日	平成24年3月8日	電子レンジ (JM-17B-50:ハイアールジャパンセールス株式会社(輸入事業者))	火災	当該電子レンジを使用中、異音がして、その後、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	福島県	平成23年12月９日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120302-05	平成24年3月1日	平成24年3月2日	平成24年3月8日	DVDプレーヤー	火災	当該DVDプレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	(平成24年3月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	追跡確認未了
G1120302-07	平成24年2月7日	平成24年3月2日	平成24年3月8日	エアコン	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該エアコンがあった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成24年２月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
D2120305-05	平成24年3月3日	平成24年3月5日	平成24年3月15日	ガス栓(都市ガス用) (B36CM:株式会社藤井合金製作所)	火災	当該ガス栓に接続したガスこんろを点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の部品の一部が脱落し、漏洩したガスにこんろの火が引火した状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成24年3月5日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済 平成24年3月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
E3120305-01	平成24年3月3日	平成24年3月5日	平成24年3月15日	運輸サービス(貸切バス)	火災	当該貸切バスが走行中、エンジンルーム内のハーネス部付近から出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	栃木県		追跡確認未了
G1120305-06	平成24年2月23日	平成24年3月5日	平成24年3月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		追跡確認未了
E3120306-01	平成24年3月5日	平成24年3月6日	平成24年3月15日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが走行中、加速したところ、乗客1名が転倒し、腰部打撲及び尾てい骨にひびが入る重傷。	福岡県		追跡確認未了
G1120306-07	平成24年3月2日	平成24年3月6日	平成24年3月15日	IH調理器	火災	当該IH調理器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	(平成23年3月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	追跡確認未了
G1120306-08	平成24年2月26日	平成24年3月6日	平成24年3月15日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120306-09	平成24年3月5日	平成24年3月6日	平成24年3月15日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1120306-10	平成24年3月1日	平成24年3月6日	平成24年3月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1120307-04	平成23年11月8日	平成24年3月7日	平成24年3月15日	延長コード	火災	当該延長コードに電気ポットを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	平成23年11月25日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
E3120308-02	平成24年2月25日	平成24年3月8日	平成24年3月15日	運輸サービス（タクシー）	重傷1名	当該タクシーが走行中、センターラインを越えて走行してきた対向車と正面衝突し、乗客1名が内臓損傷の重傷。	富山県		追跡確認未了
G1120308-31	平成24年2月26日	平成24年3月8日	平成24年3月15日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1120308-32	平成24年2月28日	平成24年3月8日	平成24年3月15日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1120308-33	平成24年3月4日	平成24年3月8日	平成24年3月15日	電気衣類乾燥機	火災	当該電気衣類乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
G1120309-06	平成24年3月1日	平成24年3月9日	平成24年3月15日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	（平成24年3月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120309-08	平成24年2月21日	平成24年3月9日	平成24年3月15日	電気こたつ	火災 軽傷1名	建物が全焼し、1名が火傷を負う火災が発生した。現場に当該電気こたつがあった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	平成24年3月9日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120309-10	平成24年2月27日	平成24年3月9日	平成24年3月15日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	（平成24年3月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
G1120309-11	平成24年3月6日	平成24年3月9日	平成24年3月15日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県		追跡確認未了
G1120312-05	平成24年3月1日	平成24年3月12日	平成24年3月23日	石油給湯機付ふろがま （UKB-LD300X(FFK)：株式会社コロナ）	火災	異音と異臭がしたため確認すると、当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成24年3月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120312-06	平成24年3月7日	平成24年3月12日	平成24年3月23日	換気扇	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該換気扇を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成24年3月23日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120312-10	平成24年3月5日	平成24年3月12日	平成24年3月23日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1120312-11	平成24年3月5日	平成24年3月12日	平成24年3月23日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県		追跡確認未了
G1120312-12	平成24年2月18日	平成24年3月12日	平成24年3月23日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
G1120312-13	平成24年2月19日	平成24年3月12日	平成24年3月23日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120312-14	平成24年3月7日	平成24年3月12日	平成24年3月23日	照明器具	火災	当該照明器具を点灯後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	平成24年3月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120312-17	平成23年12月6日	平成24年3月12日	平成24年3月23日	電気シェーバー	火災	当該電気シェーバー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年12月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
E3120313-01	平成24年3月11日	平成24年3月13日	平成24年3月23日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(90歳代)	当該乗合バスがバス停に停車しようとしたところ、乗客1名が転倒し、大腿骨骨折の重傷。	東京都		追跡確認未了
G1120313-02	平成24年2月16日	平成24年3月13日	平成24年3月23日	石油温風暖房機(開放式) (GT-324Y:株式会社コロナ)	火災	当該石油温風暖房機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	平成24年3月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120313-05	平成23年10月19日	平成24年3月13日	平成24年3月23日	携帯型音楽プレーヤー	火災	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県		追跡確認未了
G1120314-01	平成24年3月4日	平成24年3月14日	平成24年3月23日	石油ストーブ(開放式)	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	(平成24年3月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	追跡確認未了
G1120314-02	平成24年3月13日	平成24年3月14日	平成24年3月23日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1120314-04	平成24年3月13日	平成24年3月14日	平成24年3月23日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県		追跡確認未了
G1120314-05	平成24年3月6日	平成24年3月14日	平成24年3月23日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
E2120315-01	平成24年2月15日	平成24年3月15日	平成24年3月23日	滑降系遊具(すべり台)	重傷1名(9歳)	当該滑降系遊具(すべり台)を使用中、すべり口と柱の隙間に腕が挟まり、腕を抜こうとしたが体がすべりだし、肘を骨折する重傷。	東京都		追跡確認未了
G1120315-02	平成24年2月23日	平成24年3月15日	平成24年3月23日	コンセント	火災	当該コンセントに延長コードを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の定格を超える機器を接続して使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	平成24年3月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120315-06	平成24年3月12日	平成24年3月15日	平成24年3月23日	石油給湯機付ふろがま	火災	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	(平成24年3月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	追跡確認未了
G1120315-07	平成24年3月11日	平成24年3月15日	平成24年3月23日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県		追跡確認未了
E3120316-01	平成24年3月15日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが乗車扱いを終えて発車したところ、乗客1名が転倒し、右大腿骨転子部骨折の重傷。	北海道		追跡確認未了
G1120316-04	平成23年3月25日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	電気スタンド	火災	家人が帰宅した際、発煙に気付き確認すると、当該電気スタンド及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品のスイッチが入った可能性及び寝具に接触した状態も含め、現在、原因を調査中。	三重県	平成23年4月26日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120316-05	平成24年1月20日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1120316-06	平成24年3月11日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1120316-07	平成24年3月13日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	電気式床暖房	火災	当該電気式床暖房を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県		追跡確認未了
G1120316-08	平成24年2月29日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	コーヒーメーカー（CA-3S：株式会社デバイスタイルホールディングス（輸入事業者））	火災	当該コーヒーメーカーを使用中、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成24年3月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120316-09	平成24年2月13日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	検電器	火災	当該検電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1120316-10	平成24年2月13日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	ノートパソコン	火災	当該ノートパソコンを焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成24年2月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120316-11	平成24年2月12日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	水槽用サーモスタット付ヒーター	火災	当該水槽用サーモスタット付ヒーターを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。水槽内の水が減少し、空焚きになった可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成24年2月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120316-12	平成24年2月9日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	液晶ディスプレイモニター	火災	当該液晶ディスプレイモニターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1120316-13	平成24年2月7日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	電気掃除機	火災	当該電気掃除機を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成24年2月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120316-14	平成24年2月6日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	電気冷蔵庫（SJ-WE38A：シャープ株式会社）	火災	異臭がしたため確認すると、当該電気冷蔵庫から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	平成24年2月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120316-15	平成24年1月22日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	水槽用ヒーター	火災	当該水槽用ヒーターから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
G1120316-16	平成24年1月21日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	電気カーペット	火災	当該電気カーペット及び周辺を焼損する火災が発生した。取扱説明書で禁止している当該製品の上に布団や毛布を載せていた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成24年2月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120319-01	平成23年11月30日	平成24年3月19日	平成24年3月29日	電気湯沸器	火災 死亡1名	当該電気湯沸器及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成24年3月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120319-08	平成24年2月20日	平成24年3月19日	平成24年3月29日	水槽用ヒーター	火災	当該水槽用ヒーターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		追跡確認未了
G1120319-09	平成24年3月11日	平成24年3月19日	平成24年3月29日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
G1120319-11	平成24年1月7日	平成24年3月19日	平成24年3月29日	ガスこんろ	火災	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県		追跡確認未了
G1120321-04	平成24年3月20日	平成24年3月21日	平成24年3月29日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120321-06	平成23年12月10日	平成24年3月21日	平成24年3月29日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
E3120322-01	平成24年3月19日	平成24年3月22日	平成24年3月29日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(60歳代)	当該乗合バスが乗車扱いを終えて発車したところ、乗客1名が転倒し、第一腰椎圧迫骨折の重傷。	大阪府		追跡確認未了
F1120322-01	平成24年3月17日	平成24年3月22日	平成24年3月29日	食器乾燥機	火災	当該食器乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県		追跡確認未了
G1120322-02	平成24年3月14日	平成24年3月22日	平成24年3月29日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県		追跡確認未了
G1120322-05	平成24年3月19日	平成24年3月22日	平成24年3月29日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
G1120322-06	平成24年3月20日	平成24年3月22日	平成24年3月29日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
G1120322-08	平成24年3月	平成24年3月22日	平成24年3月29日	コーナータップ	火災	当該コーナータップを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1120323-02	平成24年3月21日	平成24年3月23日	平成24年3月29日	除湿機	火災	当該除湿機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	(平成24年3月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	追跡確認未了
G1120323-04	平成24年3月22日	平成24年3月23日	平成24年3月29日	原動機付自転車	火災	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1120323-05	平成24年3月13日	平成24年3月23日	平成24年3月29日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県		追跡確認未了
G1120323-06	平成24年2月12日	平成24年3月23日	平成24年3月29日	除湿機	火災	当該除湿機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成24年3月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1120323-07	平成24年3月4日	平成24年3月23日	平成24年3月29日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
B1120326-01	平成24年3月24日	平成24年3月26日	平成24年4月5日	食品 (あずきぱっとう(700g):ハニー食品)	重症2名	当該食品を喫食したところ、眼瞼下垂、言語不明瞭などの症状が現れ、2名が意識不明になる重症。病因物質はボツリヌス菌。	鳥取県	平成24年3月26日に当庁にてボツリヌス食中毒の発生について公表済 (平成24年3月26日から自主回収を実施)	追跡確認未了
D2120326-01	平成24年3月25日	平成24年3月26日	平成24年4月5日	ガス栓(壁埋込型) (製造者、型式:不明)	火災	当該ガス栓(壁埋込型)が設置された壁面及び周辺を破損する火災が発生。原因は、何らかの要因により当該ガス栓に応力がかかり、当該ガス栓から漏えいしたガスに、壁に設置された電気スイッチを切った際に発生した火花が引火したことによるものと推定されるが、現在、調査中。	東京都	平成24年3月27日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1120326-04	平成24年2月16日	平成24年3月26日	平成24年4月5日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1120326-05	平成24年3月18日	平成24年3月26日	平成24年4月5日	ガスこんろ	火災	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1120326-06	平成24年2月13日	平成24年3月26日	平成24年4月5日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1120326-29	平成24年3月14日	平成24年3月26日	平成24年4月5日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県		追跡確認未了
G1120326-31	平成24年3月17日	平成24年3月26日	平成24年4月5日	電気式浴室換気乾燥暖房機	火災	当該電気式浴室換気乾燥暖房機のスイッチを入れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の電源電線と屋内配線との接続工事が不十分であった可能性を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	平成24年4月3日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 事業者名： 三菱電機株式会社（株式会社INAXブランド） 機種・型式：UH-2A（株式会社INAXブランド） 当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、対象製品使用者等に向けて点検・改修内容を周知し、施工業者等による無償点検・改修作業を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの （平成18年6月30日から無償点検を実施）	追跡確認未了
G1120326-32	平成24年3月14日	平成24年3月26日	平成24年4月5日	軽自動車	火災	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	青森県		追跡確認未了
G1120326-33	平成24年3月24日	平成24年3月26日	平成24年4月5日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1120327-02	平成24年3月25日	平成24年3月27日	平成24年4月5日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1120327-10	平成24年3月26日	平成24年3月27日	平成24年4月5日	電気ストーブ（パネルヒーター）	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1120328-03	平成24年2月8日	平成24年3月28日	平成24年4月5日	軽自動車	火災	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	広島県		追跡確認未了
G1120328-04	平成24年3月25日	平成24年3月28日	平成24年4月5日	換気扇（天井用）	火災	当該換気扇を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		追跡確認未了
G1120328-05	平成24年3月27日	平成24年3月28日	平成24年4月5日	パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）	火災	当該パワーコンディショナを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
D2120329-01	平成24年3月29日	平成24年3月29日	平成24年4月5日	2口ヒューズガス栓（YOF-200FV：大洋技研工業株式会社）	火災	当該2口ヒューズガス栓を焼損する火災が発生。原因は、ガスこんろを使用中に当該2口ヒューズガス栓の未使用側を誤って開放したため、漏えいしたガスにこんろの火が引火したものと推定されるが、現在、調査中。	秋田県	平成24年3月30日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
F1120329-01	平成24年3月21日	平成24年3月29日	平成24年4月5日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	火災 軽傷2名	当該電気ストーブを焼損する火災が発生し、2名が負傷。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
D2120330-01	平成24年3月28日	平成24年3月30日	平成24年4月5日	風呂釜（GBSQ-802S-1：株式会社ノーリツ）	火災	当該風呂釜の点火操作を行ったところ、当該製品及び周辺を破損する爆発事故が発生。原因は、何らかの要因により滞留していたガスに点火時の火が引火し、爆発したものと推定されるが、現在、調査中。	石川県	平成24年4月2日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済	追跡確認未了
G1120330-03	平成24年3月27日	平成24年3月30日	平成24年4月5日	石油ストーブ（開放式）	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
G1120330-04	平成24年3月27日	平成24年3月30日	平成24年4月5日	充電器（携帯電話機用）	火災	当該充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県		追跡確認未了
G1120330-10	平成24年3月29日	平成24年3月30日	平成24年4月5日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1120330-12	平成24年3月23日	平成24年3月30日	平成24年4月5日	除雪機	火災	当該除雪機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		追跡確認未了
G1120330-14	平成24年3月30日	平成24年3月30日	平成24年4月5日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了

○消費者安全法に基づき通知された重大事故等
イ. 地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
111003-001	平成23年7月13日	平成23年10月3日	平成23年10月14日	原動機付自転車	重傷1名	当該原動機付自転車で走行中、アクセルレバーが戻らずブレーキもきかなかったため下り坂を降り切ったところのカーブで転倒し、左腕鎖骨及び左側肋骨を骨折する重傷。現在、原因を調査中。	奈良県		原因特定に至らず
111005-001	平成23年7月14日	平成23年10月5日	平成23年10月14日	自転車	重傷1名	当該自転車で走行中、前輪から異音がした後、ハンドルが動かなくなったため転倒し、右肩関節捻挫の重傷。現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手
111006-002	平成23年7月30日	平成23年10月6日	平成23年10月14日	サンダル	重傷1名	当該サンダルを履いて小走りをしたところ、当該製品の鼻緒が切れ転倒し、右上腕骨大結節骨折の重傷。現在、原因を調査中。	佐賀県	（平成23年10月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
111007-001	平成23年9月9日	平成23年10月7日	平成23年10月14日	自転車	重傷1名	当該自転車で走行中、転倒し、負傷。当該製品のスタンドが下がり、地面に接触したことにより転倒した可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成23年10月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
111011-001	平成22年11月	平成23年10月11日	平成23年10月20日	石鹸（茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成20年10月から当該石鹸を使用するようになり、平成22年11月より顔面の浮腫の症状が現れた。平成23年5月に医師から小麦アレルギーと診断され、平成23年9月に医師により当該製品に由来すると思われる食物依存性運動誘発性アナフィラキシーと診断された。	広島県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
111011-002	平成22年8月	平成23年10月11日	平成23年10月20日	石鹸 （茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成21年6月から当該石鹸を使用するようになり、平成22年8月より蕁麻疹の症状が現れ、平成23年1月に呼吸困難、全身に発疹、嘔吐、下痢の症状が現れる。平成23年1月に医師により小麦アレルギーと診断され、平成23年9月に加水分解小麦による経皮感作による小麦依存性運動誘発性アナフィラキシーと診断された。	島根県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111011-005	平成23年9月15日	平成23年10月11日	平成23年10月20日	レンタカー	重傷1名 軽傷4名	当該レンタカーにて高速道路を走行中、タイヤがバーストしたことにより車体が横転し、同乗者1名が左肩鎖関節脱臼、左膝挫傷の重傷。運転者及び同乗者3名が軽傷。現在、原因を調査中。	埼玉県		原因特定に至らず
111012-002	平成23年10月7日	平成23年10月12日	平成23年10月20日	懸垂運動系遊具（鉄棒）	重傷1名（9歳）	当該遊具（鉄棒）を使用中、鉄棒の棒がしっかり固定されていなかったため、棒が外れ落下し、胸骨骨折の重傷。なお当該鉄棒には使用禁止の表示板はあったが、地面に落ちていた。	福井県		原因分析及び対策検討着手
111013-001	平成23年9月29日	平成23年10月13日	平成23年10月20日	照明器具	火災	当該照明器具及び周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	（平成23年10月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
111017-002	平成23年9月11日	平成23年10月17日	平成23年10月27日	ベッド用手すり	重傷1名（80歳代）	利用者が当該ベッドで就寝中、ベッドの手すりに右肘が挟まり、右上腕骨骨幹部骨折の重傷。現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
111018-003	平成21年12月	平成23年10月18日	平成23年10月27日	石鹸 （茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成20年末から当該石鹸を使用するようになり、平成21年末に目の腫れ、全身に蕁麻疹、呼吸困難等の症状が現れた。平成23年2月に医師より小麦アレルギーと診断され、平成23年9月に医師により当該製品に由来すると思われる小麦アレルギーと診断。	静岡県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111020-003	平成23年5月13日	平成23年10月20日	平成23年10月27日	圧力鍋 （DSJ22-7L：SIS株式会社（輸入事業者））	重傷1名	当該圧力鍋で調理後、当該製品の蓋の取っ手部分を持って、ガスこんろから当該製品を移動させようとしたところ、蓋が外れ、火傷を負った。現在、原因を調査中。	京都府	平成23年9月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
111020-004	平成20年2月17日	平成23年10月20日	平成23年10月27日	石鹸 （茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成19年から当該石鹸を使用するようになり、平成20年2月に蕁麻疹、呼吸困難の症状が現れた。平成20年9月に医師より小麦による食物依存性運動誘発性アナフィラキシーと診断され、平成23年10月に医師により当該製品に由来すると思われる食物依存性運動誘発性アナフィラキシーと診断。	兵庫県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111024－001	平成22年3月	平成23年10月24日	平成23年11月4日	石鹸 （茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成20年以前から当該石鹸を使用するようになり、平成22年3月に両腕の手首から肘まで湿疹が現れた。平成23年9月に医師により当該製品に由来すると思われる小麦アレルギーと診断。	広島県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111024－002	平成22年9月	平成23年10月24日	平成23年11月4日	石鹸 （茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成21年3月から当該石鹸を使用するようになり、平成22年9月に全身に蕁麻疹が現れた。平成23年4月頃、医師より小麦アレルギーの疑いありと診断され、平成22年11月に医師より小麦アレルギーと診断され、平成23年10月に医師により当該製品に由来すると思われる食物依存性運動誘発アナフィラキシーと診断。	広島県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
111024－003	平成23年6月	平成23年10月24日	平成23年11月4日	石鹸（茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成22年から当該石鹸を使用するようになり、平成23年6月に顔と両手首から先が赤く腫れあがる症状が現れた。平成23年8月に医師より小麦アレルギーと診断され、平成23年10月に医師により当該製品に由来すると思われる小麦アレルギーと診断。	長崎県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111031-003	平成23年10月10日	平成23年10月31日	平成23年11月10日	木製椅子	重傷1名	当該木製椅子に着席したところ、当該製品の背もたれと座面の接合部分が外れ、転倒、負傷した。接合部分の接着状況及び当該製品の使用状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成23年11月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
111102-002	平成23年6月26日	平成23年11月2日	平成23年11月10日	石鹸（茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成18年から当該石鹸を使用するようになり、平成22年に目の下の湿疹、充血、鼻水、咳の症状が出現し、平成23年5月に呼吸困難の症状が現れた。平成23年6月に医師よりにアナフィラキシーショックと診断され、平成23年10月に医師より当該製品に由来すると思われる小麦アレルギーと診断。	山口県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111108-001	平成23年5月20日	平成23年11月8日	平成23年11月17日	ガスこんろ（都市ガス用）（RBG-31A7S：リンナイ株式会社）	重傷1名	当該ガスこんろの右側こんろを点火操作の際、1名が火傷を負った。当該製品の右側こんろが点火しづらい状況であったこと及び着衣に着火した状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年11月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
111110-003	平成23年1月	平成23年11月10日	平成23年11月17日	石鹸（茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成20年頃から当該石鹸を使用するようになり、平成23年1月に瞼の腫れ及びかゆみ、背中のかゆみ、くしゃみの症状が現れた。平成23年10月に医師より小麦によるアレルギーと診断され、平成23年11月に医師より茶のしずく石鹸等に含まれた加水分解小麦（グルパール19S）による即時型小麦アレルギーと診断。	広島県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111117-003	平成23年9月26日	平成23年11月17日	平成23年11月25日	自転車	重傷1名	当該自転車にて走行中、車輪がロックし転倒。頚椎捻挫、腰椎捻挫の重傷。現在、原因を調査中。	千葉県		原因分析及び対策検討着手
111117-004	平成20年7月	平成23年11月17日	平成23年11月25日	石鹸（茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成20年から当該石鹸を使用するようになり、平成20年7月にアナフィラキシー症状が現れ、医師よりに小麦によるアナフィラキシーと診断。平成23年11月に医師より当該製品に由来すると思われる小麦誘発アナフィラキシーと診断。	高知県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111118-001	平成23年10月7日	平成23年11月18日	平成23年11月25日	自転車	重傷1名	当該自転車で走行中、突然、転倒し、負傷した。当該製品のフロントフォークが破損していた状況及びホイールが曲がっていた状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成23年10月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
111122-003	平成23年7月	平成23年11月22日	平成23年12月1日	石鹸（茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成21年から当該石鹸を使用するようになり、平成23年7月に小麦アレルギーの症状（顔と目の腫れ、呼吸困難）が現れ、平成23年11月に医師より当該製品に由来すると思われる加水分解小麦含有石鹸による接触蕁麻疹と診断。	神奈川県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111124-003	平成23年9月16日	平成23年11月24日	平成23年12月1日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該電動アシスト自転車に跨り、歩道と車道との段差を降りたところ、バランスを崩し、転倒、負傷した。当該製品のハンドルが正規の取付け位置から左方向に約90度回転していた状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年10月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
111125-002	平成23年10月18日	平成23年11月25日	平成23年12月1日	宿泊施設 （別亭　やえ野：群馬県利根郡）	死亡1名	当該宿泊施設の入浴施設を利用したところ、レジオネラ症に感染し、その後、死亡。浴槽水からはレジオネラ菌が確認され、血清群及び遺伝子パターンが患者の菌株と一致したため、当該施設の浴槽水が感染源と断定。当該感染症と死亡との因果関係は不明。	群馬県		対策実施
111125-003	平成23年9月21日	平成23年11月25日	平成23年12月1日	化粧筆	重傷1名	当該化粧筆を使用後、顔に発疹が生じた。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成23年11月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 111125-004とは被害者は別の事故	原因分析及び対策検討着手
111125-004	平成23年9月21日	平成23年11月25日	平成23年12月1日	化粧筆	重傷1名	当該化粧筆を使用後、顔に発疹が生じた。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成23年11月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 111125-003とは被害者は別の事故	原因分析及び対策検討着手
111125-005	平成23年9月21日	平成23年11月25日	平成23年12月1日	スキンケア商品	重傷1名	当該スキンケア商品を使用し、2日目から顔、首、肩がただれる重傷。	東京都		未進展その他
111128-003	平成23年11月27日	平成23年11月28日	平成23年12月8日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手
111129-008	平成23年8月25日	平成23年11月29日	平成23年12月8日	美容液	重傷1名	当該美容液を8月に4回使用したところ、肌が火照り痛痒くなり発疹がでるアレルギー症状が現れ、11月に医師より接触皮膚炎と診断。	新潟県		未進展その他
111201-001	平成20年8月	平成23年12月1日	平成23年12月8日	石鹸 （茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成19年から当該石鹸を使用するようになり、平成20年8月にアレルギー症状が現れ2，3回通院し、平成21年6月から定期的に通院。平成23年11月に医師より当該製品による小麦アレルギーの可能性と診断。	東京都		対策実施
111202-003	平成23年6月24日	平成23年12月2日	平成23年12月8日	折りたたみ自転車	重傷1名	当該折りたたみ自転車で走行中、転倒し、負傷した。当該製品のサドルが脱落していた。他社製のサドルに交換されていた状況及びサドルを固定するボルトが破損した時期・状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成23年8月23日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
111206-002	平成23年7月31日	平成23年12月6日	平成23年12月15日	乗り物（滑走用）	重傷1名	当該乗り物で芝ゲレンデを滑走中、バランスを崩し、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	鹿児島県	平成23年12月9日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
111207-001	平成17年	平成23年12月7日	平成23年12月15日	石鹸 （茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成17年から当該石鹸を使用するようになり、使用から2，3か月後に発疹が現れ、平成17年7月に医師によりじんましんと診断。平成23年11月に医師より当該製品に由来すると思われる加水分解小麦アレルギーと診断。	神奈川県		対策実施
111207-003	平成23年9月	平成23年12月7日	平成23年12月15日	石鹸 （茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	4年以上前から当該石鹸を使用するようになり、平成23年9月に全身に発疹が現れ、平成23年11月に呼吸困難の症状が現れた。平成23年12月に医師より当該製品に由来すると思われる加水分解小麦によるアレルギーと診断。	東京都		対策実施

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
111208-005	平成23年12月5日	平成23年12月8日	平成23年12月15日	トレー（電子レンジ用）	火災	当該トレーの上に冷凍した食品をのせた陶器の皿を置き、電子レンジで解凍していたところ、当該製品及び周辺を焼損。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	（平成23年12月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	原因分析及び対策検討着手
111209-012	平成23年11月2日	平成23年12月9日	平成23年12月15日	電子レンジ	一酸化炭素中毒1名	当該電子レンジで食品を加熱中、内部から発煙、煙を吸い気分が悪くなり通院したところ、一酸化炭素中毒と診断。現在、原因を調査中。	神奈川県		消費者事故等に該当せず
111212-003	平成23年12月8日	平成23年12月12日	平成23年12月22日	介護サービス（介護施設）	重傷1名	当該施設において歩行器を使用しトイレから戻る際、介助者がトイレのドアを閉めようとしていたところ、利用者が転倒し硬膜外血腫の重傷。現在、原因を調査中。	埼玉県		対策実施
111213-001	平成22年	平成23年12月13日	平成23年12月22日	石鹸（茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	約4年前から当該石鹸を使用するようになり、平成22年に眼のかゆみが現れた。平成23年12月に医師より当該製品に由来すると思われる加水分解小麦によるアレルギーと診断。	北海道	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111213-002	平成22年7月	平成23年12月13日	平成23年12月22日	石鹸（茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	数年前から当該石鹸を使用するようになり、平成22年7月にかゆみ、眼の周りの腫れ、じんましんのような症状が現れた。平成23年7月に医師より当該製品に由来すると思われる小麦アレルギーによるじんましんと診断。	愛知県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111213-003	平成23年10月14日	平成23年12月13日	平成23年12月22日	圧力鍋	重傷1名	当該圧力鍋で調理中、調理物や内容物が吹出し、1名が火傷を負った。事故前から当該製品のパッキンが焼損していた状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	平成23年12月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
111213-005	平成22年12月	平成23年12月13日	平成23年12月22日	石鹸（茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成21年から当該石鹸を使用するようになり、平成22年12月に身体がかゆくなり、呼吸困難の症状が現れた。平成23年11月に医師より当該製品に由来すると思われる小麦による食物依存性運動誘発性アナフィラキシーと診断。	静岡県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111215-005	平成23年10月29日	平成23年12月15日	平成23年12月22日	容器（ペット用シャンプー）	重傷1名	当該容器のキャップ部を持ち上げたところキャップ部が外れ、落下し、負傷した。当該製品の使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年12月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
111216-008	平成23年10月19日	平成23年12月16日	平成23年12月22日	折りたたみ自転車	重傷1名	当該折りたたみ自転車で走行中、当該製品の折りたたみフレーム接続部が破損し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	埼玉県	平成23年11月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
111219-002	平成23年1月16日	平成23年12月19日	平成23年12月28日	湯たんぽ	重傷1名	湯たんぽカバーに当該湯たんぽを入れて使用中、足に低温火傷を負った。当該製品を湯たんぽカバーに入れ長時間皮膚に接触させて使用した可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年12月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
111219-003	平成22年7月17日	平成23年12月19日	平成23年12月28日	石鹸（茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	2、3年前から当該石鹸を使用するようになり、平成22年7月に蕁麻疹、呼吸困難の症状が現れた。平成23年9月に医師より当該製品に由来すると思われる小麦アレルギーと診断。	兵庫県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111220-003	平成23年12月19日	平成23年12月20日	平成23年12月28日	除雪機	重傷1名	当該除雪機で作業中、当該製品に足が巻き込まれ、右足切断の重傷。現在、原因を調査中。	秋田県		消費者事故等に該当せず

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
111220-006	平成23年2月	平成23年12月20日	平成23年12月28日	石鹸 (茶のしずく石鹸(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	3、4年前から当該石鹸を使用するようになり、平成23年2月に背中が痒くなる症状が現れた。平成23年11月に医師より当該製品に由来すると思われる小麦アレルギーと診断。	兵庫県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111221-001	平成23年12月7日	平成23年12月21日	平成23年12月28日	ポータブルDVDプレーヤー (MPT-703W:セントレードM. E. 株式会社(輸入事業者))	火災	異臭がしたため確認すると、当該ポータブルDVDプレーヤーから発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	平成23年12月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
111222-001	平成23年4月	平成23年12月22日	平成24年1月6日	石鹸 (茶のしずく石鹸(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成22年9月頃から当該石鹸を使用するようになり、平成23年4月に蕁麻疹の症状が現れた。平成23年12月に医師より当該製品に由来すると思われる茶のしずく石鹸等に含まれた加水分解小麦(グルパール19S)による即時型小麦アレルギーと診断。	島根県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111222-004	平成23年11月	平成23年12月22日	平成24年1月6日	毛髪着色料	重症1名	当該毛髪着色料を使用したところ、頭部に湿疹ができ、口の周りが腫れる重症。現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析及び対策検討着手
111225-001	平成22年6月22日	平成23年12月25日	平成24年1月6日	石鹸 (茶のしずく石鹸(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	3、4年前から当該石鹸を使用するようになり、平成22年6月に蕁麻疹の症状が現れた。平成23年12月に医師より当該製品に由来すると思われる食物(小麦)依存性運動誘発アナフィラキシーと診断。	広島県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111226-001	平成22年3月	平成23年12月26日	平成24年1月6日	石鹸 (茶のしずく石鹸(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成21年7月頃から当該石鹸を使用するようになり、平成22年3月に瞼の腫れと全身に湿疹の症状が現れた。平成23年12月に医師より当該製品に由来すると思われる加水分解小麦含有石鹸の使用が原因となった小麦による食物依存性運動誘発アナフィラキシーと診断。	静岡県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111226-003	平成22年12月	平成23年12月26日	平成24年1月6日	石鹸 (茶のしずく石鹸(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	2、3年前から当該石鹸を使用するようになり、平成22年12月に顔の腫れと呼吸困難の症状が現れた。平成23年12月に医師より当該製品に由来すると思われる小麦アレルギーと診断。	東京都	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111227-001	平成19年頃	平成23年12月27日	平成24年1月13日	石鹸 (茶のしずく石鹸(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	6年以上前から当該石鹸を使用するようになり、3, 4年前から上眼瞼の腫れが現れ、2年前に全身蕁麻疹、意識消失が生じた。平成23年12月に医師より、茶のしずく石鹸関連の小麦依存性運動誘発性アナフィラキシーと診断。	佐賀県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	対策実施
111227-003	平成23年12月17日	平成23年12月27日	平成24年1月13日	おがくず炭	一酸化炭素中毒2名	七輪と火鉢に当該おがくず炭を入れて使用中、頭痛と吐気で気分が悪くなり入院、一酸化炭素中毒と診断。現在、原因を調査中。	大分県		原因分析及び対策検討着手
111228-006	平成23年11月17日	平成23年12月28日	平成24年1月13日	介護用テーブル	重傷1名	折りたたみ式の当該介護用テーブルの端に手をついて立ち上がろうとしたところ、当該製品ごと転倒し、右手の中指と薬指を骨折する重傷。使用時の状況を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	(平成24年3月23日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	原因分析及び対策検討着手
111228-008	平成23年12月23日	平成23年12月28日	平成24年1月13日	家庭用電気治療器	死亡1名	当該家庭用電気治療器が稼働中、急性心筋梗塞を発症し死亡。	三重県		未進展その他

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
111228-009	平成23年12月21日	平成23年12月28日	平成24年1月13日	エスカレーター	重傷1名	当該エスカレーターの左側ベルトを左手で掴んで乗った際、1メートルくらい上ったところで左手中指と薬指を負傷。ベルトと壁の間にビンが置かれていた状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
111228-013	平成23年11月30日	平成23年12月28日	平成24年1月13日	自転車	重傷1名	当該自転車を使用するため、当該製品のスタンドを跳ね上げたところ、そばにいた幼児(3歳)が、スタンド可動部に指を挟み、負傷した。指が挟まれた状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	平成23年12月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
120104-001	平成23年10月13日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	ベッド (1445-4591-111:株式会社ニッセン(輸入事業者))	重傷1名	当該ベッドの床板を折りたたんだところ、床板が当該製品のフレームから外れ、落下し、負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成23年12月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
120104-002	平成23年10月9日	平成24年1月4日	平成24年1月13日	運動器具(ベルト式) (DK-101A:大広株式会社(輸入事業者))	重傷1名	当該運動器具を使用中、バランスを崩し、当該製品ごと後方に転倒し負傷した。ベルトの使用方法が取扱説明書に記載されていなかった状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	平成24年1月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
120105-001	平成23年12月30日	平成24年1月5日	平成24年1月13日	除雪機	重傷1名	当該除雪機で作業中、当該製品に足が巻き込まれ右下腿裂挫創、右下腿皮膚欠損創の重傷。現在、原因を調査中。	秋田県		追跡確認未了
120105-002	平成23年12月31日	平成24年1月5日	平成24年1月13日	除雪機	重傷1名	当該除雪機で作業中、当該製品が走行しなかったため、エンジン部に右手を差し入れたところ、回転していたベルトが巻き付き、右手人差し指と中指を切断する重傷。現在、原因を調査中。	秋田県		追跡確認未了
120105-003	平成24年1月3日	平成24年1月5日	平成24年1月13日	除雪機	死亡1名	当該除雪機で作業中、後退時に転倒し、当該製品の下敷きとなり、死亡。現在、原因を調査中。	秋田県		追跡確認未了
120105-004	平成23年11月24日	平成24年1月5日	平成24年1月13日	自転車用空気入れ	重傷1名	当該自転車用空気入れを使用中、ポンプを引いた際、シリンダーの蓋が外れ、そのまま使用したところ、右手を負傷した。現在、原因を調査中。	愛知県	平成24年1月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
120106-004	平成23年11月22日	平成24年1月6日	平成24年1月13日	駐車場	死亡1名	商業施設の当該駐車場の3階から、柵を突き破って自動車が落下し、1名が死亡。現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
120106-005	平成23年12月16日	平成24年1月6日	平成24年1月13日	自転車	重傷1名	当該自転車で走行中、ブレーキをかけたところ転倒し、左大腿骨頚部骨折の重傷。前輪がロックした可能性を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成24年1月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	追跡確認未了
120110-003	平成24年1月8日	平成24年1月10日	平成24年1月19日	除雪機	重傷1名	当該除雪機で作業中、当該製品に詰まった雪を取り除いていたところ、回転しだした刃に右手が接触し、指4本を骨折する重傷。現在、原因を調査中。	秋田県		追跡確認未了
120111-001	平成23年9月1日	平成24年1月11日	平成24年1月19日	医療サービス	重症1名	服用している薬剤を錠剤から顆粒に変更する際、医師がカルテの記入を誤ったことにより、1か月半に渡り過剰に服用し、10月に倒れ気管支肺炎で緊急入院。当該薬剤の過剰投与による影響の可能性を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
120112-001	平成24年1月7日	平成24年1月12日	平成24年1月19日	電気ミニマット	火災	当該電気ミニマットから発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	千葉県	(平成24年1月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
120113-002	平成23年12月26日	平成24年1月13日	平成24年1月19日	電気蓄熱式湯たんぽ	重傷1名	当該電気蓄熱式湯たんぽを使用中、当該製品が膨らみ、接着部分が裂け、熱せられた内容物がかかり、右大腿部熱傷の重傷。現在、原因を調査中。	千葉県	（平成24年1月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
120116-003	平成16年頃	平成24年1月16日	平成24年1月26日	石鹸（茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	8年くらい前から当該石鹸を使用するようになり、その翌年頃から呼吸困難や皮膚が荒れる症状が現れ、平成23年12月に医師より当該製品に由来する小麦アレルギーの疑いと診断。	千葉県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
120118-001	平成23年12月4日	平成24年1月18日	平成24年1月26日	石鹸（茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成21年冬頃から当該石鹸を使用するようになり、平成23年12月に呼吸困難、眼瞼腫脹、顔面腫脹、全身の膨疹を発症。同月医師より当該製品に由来すると思われる加水分解小麦アレルギーと診断。	島根県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
120118-004	平成23年11月18日	平成24年1月18日	平成24年1月26日	鍼灸サービス（お灸）	重症1名	鍼灸院にて、首こりの治療で肩にお灸の施術を受けた後、左肩に第3度熱傷を負う重症。	兵庫県		追跡確認未了
120130-002	平成23年6月	平成24年1月30日	平成24年2月9日	石鹸（茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成21年3月から当該石鹸を使用するようになり、平成23年6月に発疹が現れた。平成23年12月に呼吸困難の症状が現れ、入院。平成24年1月に医師より当該製品に由来する小麦依存性運動誘発性アナフィラキシーと診断。	兵庫県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
120130-005	平成23年10月21日	平成24年1月30日	平成24年2月9日	美容サービス（まつ毛エクステンション）	重症1名	平成23年10月に当該まつ毛エクステンションの施術を受けたところ、激しい痛みを伴い、目に違和感を覚えた。11月に2回目の施術を受けた。12月に目のあたりに激痛が走り、両角膜びらんの重症。	三重県		追跡確認未了
120130-011	平成23年9月10日	平成24年1月30日	平成24年2月9日	折りたたみ自転車	重傷1名	当該折りたたみ自転車で走行中、サドル支柱が折れ、バランスを崩して転倒し、座骨骨折等の重傷。サドル支柱の取り付け状況を含め、現在、原因を調査中。	茨城県		追跡確認未了
120131-002	平成24年1月12日	平成24年1月31日	平成24年2月9日	電気洗濯機	重傷1名	当該電気洗濯機を使用中、洗濯槽が回転している状態で中に右手を入れたところ、洗濯物に指が絡まり負傷した。当該製品のフタのロック機構が破損していた状況及び終了ブザーが鳴る前に電源スイッチを切り、フタを開けた可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成24年１月31日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
120203-001	平成23年10月2日	平成24年2月3日	平成24年2月9日	自転車	重傷1名	当該自転車で走行中、衝撃があり転倒し、第5胸椎圧迫骨折等の重傷。フロントフォークが破損していた状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	（平成24年3月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
120203-002	平成23年8月2日	平成24年2月3日	平成24年2月9日	エアゾール缶（冷却剤）	重傷1名	当該エアゾール缶を使用後、たばこに火をつけようとライターを使用したところ、手足等に火がつき、火傷を負う重傷。現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
120206-001	平成24年2月2日	平成24年2月6日	平成24年2月16日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
120206-004	平成22年7月16日	平成24年2月6日	平成24年2月16日	石鹸（茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成21年頃から当該石鹸を使用するようになり、平成22年7月に身体中にじんましんが出て呼吸困難の症状が現れた。平成24年1月に医師より当該製品による小麦依存性運動誘発アナフィラキシーの疑いと診断。	広島県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
120206-005	平成23年12月	平成24年2月6日	平成24年2月16日	毛髪着色料	重症1名	当該毛髪着色料を使用したところ、毛髪が脱毛し、頭皮に接触性皮膚炎等の重症。	埼玉県		追跡確認未了
120207-008	平成23年12月6日	平成24年2月7日	平成24年2月16日	電動車いす（ジョイスティック形）	重傷1名	当該電動車いすで走行中、足を乗せるステップから左足が落ちて前輪に巻き込まれ、左脛腓骨遠位部骨折の重傷。	神奈川県	（平成24年3月9日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
120210-001	平成24年2月9日	平成24年2月10日	平成24年2月16日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	（平成24年2月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
120210-002	平成23年12月10日	平成24年2月10日	平成24年2月16日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該電動アシスト自転車で上り坂を走行中、動かなくなったため降りようとしたところ、バランスを崩して転倒し、右肩を骨折する重傷。	福岡県		追跡確認未了
120213-002	平成24年2月5日	平成24年2月13日	平成24年2月23日	ライター(注入式)	火災	当該ライター及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県	平成24年２月14日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
120214-001	平成24年1月21日	平成24年2月14日	平成24年2月23日	電気ケトル	重傷1名	当該電気ケトルでお湯を注ぎ、台座に戻そうとしたところ、台座にはまらずポットが倒れ、お湯が右足にかかり、第２度熱傷の重傷。	東京都	（平成24年2月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
120214-002	平成23年12月23日	平成24年2月14日	平成24年2月23日	湯たんぽ	重傷1名	当該湯たんぽを布団の中に入れて就寝したところ、足に低温やけどの重傷。	神奈川県		追跡確認未了
120215-005	平成23年10月	平成24年2月16日	平成24年2月23日	毛髪着色料	重症1名	当該毛髪着色料を使用したところ、全身に発疹が出る重症。現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
120216-001	平成23年12月20日	平成24年2月16日	平成24年2月23日	医療サービス	重症1名	診療所において、眼瞼下垂、二重瞼の手術を受けた際、激しい痛みがあり、右角膜びらんの重症。	岩手県		追跡確認未了
120220-002	平成23年12月3日	平成24年2月20日	平成24年3月1日	美容サービス（ネイルケア）	重症1名	ネイルサロンにおいて、つけ爪を専用液で取り除くのに時間がかかり、両手指すべてに刺激性接触皮膚炎の重症。	神奈川県		追跡確認未了
120220-003	平成21年	平成24年2月20日	平成24年3月1日	石鹸 （茶のしずく石鹸（平成22年12月7日以前に販売されたもの）：株式会社悠香）	重症1名	平成17年から平成21年まで当該石鹸を使用しており、平成21年に顔に湿疹が現れた。平成24年1月に医師より当該製品に含まれる加水分解小麦による即時型アレルギーと診断。	大阪府	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
120220-004	平成23年11月3日	平成24年2月20日	平成24年3月1日	電気ポット	死亡1名	旅館において、乳児が、テーブルの上に置かれていた当該電気ポットに触れたところ、当該製品が倒れ、蓋が全開になり、お湯がかかったため、全身に火傷を負い、翌々日に死亡。現在、原因を調査中。	ー	（平成24年3月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表）	追跡確認未了
120220-005	平成23年11月8日	平成24年2月20日	平成24年3月1日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該電動アシスト自転車の前側幼児用座席に幼児（3歳）を乗せたまま、左脇に立ち、ハンドルを支え、停車していたところ、当該製品が傾き、幼児が負傷した。当該製品のどの箇所で負傷したかも含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年12月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
120223-001	平成23年11月25日	平成24年2月23日	平成24年3月1日	外食サービス（ホットコーヒー）	重傷1名	自動車の車中において、飲食店で購入した当該ホットコーヒーを手に取ったところ、蓋が外れ、胸から腹部にかけて内容物がかかり、胸腹部熱傷第3度の重傷。	三重県		追跡確認未了

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
120224-004	平成23年5月26日	平成24年2月24日	平成24年3月1日	ATMサービス	重傷1名	当該ATMで終了時間間際に出金操作をしていたところ、下りてきたシャッターが、首と腰にあたり、頚椎及び腰椎捻挫等の重傷。	神奈川県		追跡確認未了
120227-002	平成24年1月17日	平成24年2月27日	平成24年3月8日	電気掃除機(充電式)	重症1名	当該電気掃除機を使用中、当該製品の内部が破損した。その際の破裂音により、左耳鳴が続く重症。	埼玉県		追跡確認未了
120229-003	平成23年11月24日	平成24年2月29日	平成24年3月8日	医療サービス	重傷1名	歯科医院において、インプラントの施術を受けたところ、痛みが続く重傷。	埼玉県		追跡確認未了
120307-001	平成23年12月4日	平成24年3月7日	平成24年3月15日	自転車	重傷1名	当該自転車で走行中、フレームが破損したため転倒し、鼻骨骨折等の重傷。	東京都	(平成24年3月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表)	追跡確認未了
120308-002	平成20年頃	平成24年3月8日	平成24年3月15日	石鹸 (茶のしずく石鹸(平成22年12月7日以前に販売されたもの):株式会社悠香)	重症1名	平成17年から平成22年まで当該石鹸を使用しており、平成20年頃に顔等が腫れ、呼吸困難の症状が現れた。平成24年2月に医師より当該製品に由来すると思われる加水分解小麦によるアレルギーと診断。	広島県	公表資料の特記事項に自主回収情報を記載	追跡確認未了
120309-004	平成23年12月19日	平成24年3月9日	平成24年3月15日	運動器具(バンドを使用した運動用) (KW-752:株式会社カワセ(輸入事業者))	重傷1名	当該運動器具を使用中、当該製品が切れて右目に当たり負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成24年1月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
120316-002	平成23年12月3日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	キーレス錠(ハンドル付き)	重傷1名	当該キーレス錠のレバーハンドルに手を掛けた状態で開錠操作をしていたところ、急にレバーハンドルが動き、転倒し、負傷した。当該製品の操作状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成24年3月23日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
120316-003	平成23年8月2日	平成24年3月16日	平成24年3月23日	自転車	重傷1名	当該自転車で走行中、突然前輪が止まり、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成24年3月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
120319-004	平成24年1月24日	平成24年3月19日	平成24年3月29日	薪ストーブ	火災	当該薪ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県		追跡確認未了
120323-001	平成23年4月16日	平成24年3月23日	平成24年3月29日	美容サービス(脱毛エステ)	重症1名	あごひげ付近の脱毛エステの施術を受けたところ、あご部を中心に痤瘡等の重症。	東京都		追跡確認未了
120330-001	平成24年3月28日	平成24年3月30日	平成24年4月5日	充電器(携帯電話機用)	火災	当該充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	香川県		追跡確認未了